


LARCON IMÓVEIS E ADM S/C LTDA Avenida Ipiranga, 1100, República 01040-000 - São Paulo (11) 2714-5255 larcon@larcon.com.br

Resumo geral

Total de itens: 42

Nota geral: 91,67/100

Situação dos itens:



Relatório de vistoria - Entrada

Dados da vistoria

Data de criação da vistoria: 21/03/2025 | Data de realização da vistoria: 21/03/2025 | Segmento: Imobiliário | Endereço: Rua das Palmeiras, 230, até 99998 - lado par

Bairro: Vila Buarque | Cidade: São Paulo | Estado: SP

Vistoriador: MÁRCIA MILENA SOUZA DA SILVA

DF.

MAN TO SERVICE SERVICE

Intervenientes

Proprietário

Nome: LUCIA HELENA O. L. DE SOUZA DIAS | CPF/CNPJ: 85490075791 | RG: 24.653.243-9 | Profissão: Não informada | Estado civil: Não informado | Naturalidade: Não informada | Nacionalidade: Não informada

Locatário

Nome: VICTOR ZAGO FERNANDES | CPF/CNPJ: 43511618843 | RG: 38328047-3 | Profissão: Não informada | Estado civil: Não informado | Naturalidade: Não informada | Nacionalidade: Não informada

Contestação

O relatório só poderá ser contestado dentro do periodo de contestação informado. Após este período não será possível contestar.

Periodo de contestação: 5 dias.

Descrição

VISTORIA DE ENTRADA COMPROBATÓRIA DO ESTADO DO IMOVEL NO INICIO DA LOCAÇÃO, PARA COMPARATIVO ESTADO DO IMOVEL AO FINAL DA LOCAÇÃO.

Observações

Apartamento do modo geral encontra-se em bom estado com pequenos reparos parte hidráulica ok parte elétrica não foi possível teste devida a mesma está desligada.

Sobre o processo e entendimento do relatório

VISTORIA DE ENTRADA PARA CONSTATAÇÃO DO ESTADO DO IMÓVEL NO INICIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

Ambientes

Banheiro

1. **Piso:** Estado de conservação, bom. Com desgaste de uso.









2. Interruptor : Estado de conservação, bom.





3. **Tomada :** Estado de conservação, bom.





4. Teto: teto bom estado de conservação com lâmpada Spot sem teste





5. Revestimento de parede: Estado de conservação, bom, azulejos ok









6. BOX: Estado de conservação, bom.







7. CHUVEIRO: chuveiro bom estado de conservação porém sem condições de teste falta de energia





8. VASO SANITARIO: Estado de conservação, bom., descarga fraca.









9. PIA / LAVATORIO BANHEIRO: Estado de conservação, bom.torneira ok





10. VITRO: Estado de conservação, bom., vidro ok





11. PORTA: porta pintura regular porém parte de baixo ruim, fechadura ok











Cozinha

1. Interruptor: interruptor bom estado de conservação





 $\mathbf{GROUP}\,\mathsf{check}$

2. Piso: Estado de conservação, bom, com pequenas manchas.



Página 5 de 13









3. Tomada: Estado de conservação, bom.







4. Teto: teto pintura boa com uma lâmpada spot







5. PAREDE: parede em azulejo bom estado











6. TORNEIRAS: torneira e filtro bom estado de conservação







7. PIA: pia e mármore Preto bom estado de conservação







8. GABINETE: gabinete em bom estado de conservação, sifão ok











Área de serviço

1. Janelas: janela bom estado de conservação vidros ok





2. **Teto:** Estado de conservação, bom.













3. Porta: porta pintura regular fechadura com trinco solto e sem chave





4. Tomada: Estado de conservação, bom.





5. Piso: Estado de conservação, bom.





6. VARAL DE TETO: Estado de conservação, bom.varal de parede bom estado.











7. TANQUE: tanque de louça com várias trincas, torneiras ok













Sala

1. PORTA: porta com manchas de uso parte de baixo com trincas e fissuras fechadura ok e acompanha uma chave











2. Piso: pisos com marca de uso e desgaste natural







3. Teto: teto regular acompanha dois spots com duas lâmpadas sem teste











4. Interruptor : Estado de conservação, bom.





5. Tomada: duas tomadas em bom estado e falta um espelho







6. PAREDE: parede com pintura boa divisória com compensado regular.vitro e vidros ok













7. **QUADRO DE FORÇA:** Estado de conservação, bom.







8. CORREDOR: parede com manchas e taco desgastado, na entrada para o banheiro







Quarto

1. PORTA: Estado de conservação, regular descascando parte de cima. Fechadura ok com uma chave.





2. Teto: teto pintura regular com uma lâmpada Spot sem teste







3. Interruptor : Estado de conservação, bom.







4. Piso: piso regular com alguns taco solto









5. **Tomada :** Estado de conservação, bom.









6. PAREDE: parede com pintura boa









7. **GUARDA ROUPA**: guarda-roupa em verniz escuro bom estado















8. JANELAS: janela em bom estado vidros Ok travas Ok tela ok e janela blackout ok









Assinado digitalmente na ZapSign por JOSÉ LOURENÇO FILHO Data: 21/03/2025 17:00:15.288 (UTC-0300Victor Zago Fernandes Assinado digitalmente na ZapSign por VICTOR ZAGO FERNANDES Data: 21/03/2025 17:49:29.479 (UTC-03

Assinado digitalmente na Zap ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERNANDES Data: 21/03/2025 18:12:13.439 (UTC-0300)

MARIA GI Data: 21/0

Assinado

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao Paulo) Última atualização em 21 Março 2025, 18:12:47



Status: Assinado

Documento: 1177.01 ENTRADA _VICTOR_21.03.2025.Pdf Número: 70862e6f-a7af-4f4d-861d-9cf89d63b4ad

Data da criação: 21 Março 2025, 16:52:56

Hash do documento original (SHA256): 329d8b3c433caa51962ba057f04f507e75f870d3a2b0cd51ab46e303b116ba2b



Assinaturas 6 de 6 Assinaturas

Assinado como testemunha 🐶 via ZapSign by Truora

BIANCA ALVES BEZERRA

Data e hora da assinatura: 21 Março 2025, 17:12:47 Token: 29f8691a-9d3b-4cee-9c3b-ef5701e44376

IP: 179.111.79.14 Pontos de autenticação:

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J200M) Telefone: + 5511966175226

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.74 Mobile

Assinatura

JOSÉ LOURENÇO FILHO

Assinatura

Bianca Alves Bezerra

Safari/537.36

E-mail: condominios@larcon.com.br

Assinado para aprovar 💡 via ZapSign by Truora

JOSÉ LOURENÇO FILHO

Data e hora da assinatura: 21 Março 2025, 17:00:15 Token: 4dc9838d-09d2-4cfb-bef1-faa4b7c76663

Localização aproximada: -23.541037, -46.638270

IP: 179.111.79.14

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148

Assinatura

Marcia Milena Soura Da Silva

MARCIA MILENA SOUZA DA SILVA

Safari/604.1

Pontos de autenticação: Telefone: + 5511974783181

E-mail: diretoria@larcon.com.br

Assinado como testemunha 🐶 via ZapSign by Truora

MARCIA MILENA SOUZA DA SILVA

Data e hora da assinatura: 21 Março 2025, 16:59:30 Token: 6058acc7-0dc5-4ed7-8740-694f7e9d48c9

Localização aproximada: -23.541155, -46.638221

IP: 177.50.41.155

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511958027042

E-mail: m1985arcia@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 70862e6f-a7af-4f4d-861d-9cf89d63b4ad, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao Paulo) Última atualização em 21 Março 2025, 18:12:47



Assinado para aprovar 🐶 via ZapSign by Truora

VICTOR ZAGO FERNANDES

Data e hora da assinatura: 21 Março 2025, 17:49:29 Token: 82c69bcf-a89c-4362-90bc-520b75d04dab

Assinatura

Victor Zago Fernandes

VICTOR ZAGO FERNANDES

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511992981160

E-mail: victor.zagofernandes@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Selfie - Foto do rosto Anexada ao relatório

Documento de Identidade - Foto frente e verso

Anexada ao relatório

IP: 187.43.147.41

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148

Safari/604.1

Assinado para aprovar 🐶 via ZapSign by Truora

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERNANDES

Data e hora da assinatura: 21 Março 2025, 18:12:13 Token: 8d8639e1-bdc5-45e2-9b51-e8a574b9eef3

Assinatura

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

FERNANDES

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511984678573

E-mail: acfernandes2010@hotmail.com

Localização aproximada: -23.596510, -46.795677

IP: 177.9.128.155

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,

like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Assinado para aprovar 🐶 via ZapSign by Truora

MARIA GLAIDE AMARAL DE SOUSA FERNANDES

Data e hora da assinatura: 21 Março 2025, 18:12:47 Token: 889ff9b7-d049-47f4-b352-beb81fa7fca3

Assinatura

MARIA GLAIDE AMARAL DE SOUSA

FERNANDES

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511954773110 E-mail: glaide.as@hotmail.com Localização aproximada: -23.596419, -46.795739

IP: 187.43.153.75

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,

like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 70862e6f-a7af-4f4d-861d-9cf89d63b4ad, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo) Última atualização em 21 Março 2025, 18:12:47



Anexos

Selfie - Foto do rosto Foto do documento de identidade

VICTOR ZAGO FERNANDES

Token: 82c69bcf-a89c-4362-90bc-520b75d04dab

Data e hora da validação: 21 Março 2025, 17:49:29







INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 70862e6f-a7af-4f4d-861d-9cf89d63b4ad, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br