

Fechadura

RELATÓRIO DE VISTORIA

LOCA1178/02

IMÓVEL LARCON IMÓVEL (ENDEREÇO) R.SAO JOAQUIM,297 APTO.07 LOCADOR CLAUDIA REGINA L. SOUZA DIAS LOCATÁRIO BEATRIZ STEPHANIE GOMES e RAPHAEL RODRIGUES CAMINE DORMITÓRIO (Nº FOTO **DORMITÓRIO (SUITE)** FOTO em aluminio com tela Piso Janela Armário com marcas de uso Parede Lustre/Globo teto ok, com manchas da pintura Porta Tomada/Espelho Fechadura Outros Observação Janela Armário DORMITÓRIO (Nº 02 **FOTO** Piso Lustre/Globo taco com marcas de uso pintura nova Tomada/Espelho Parede Sacada teto pintura nova Observação Porta pintura nova Fechadura ok, sem chave FOTO em aluminio, com tela **BANHEIRO (SUITE)** Janela não tem Apar.Sanitário Armário bocal sem lampada Lustre/Globo Lavatório falta espelho Gabinete Tomada/Espelho Armário Outros Espelho Observação tomada com tintas da pintura Banheira FOTO Box **SALA** taco com marcas de uso Chuveiro Piso Acessórios WC Parede pintura nova Piso pintura nova teto pintura nova Parede/azulejo Porta Teto Fechadura ok não tem Vitrô/janela Janela bocal pendurado Porta Lustre/Globo Fechadura Tomada/Espelho não tem Globo Sacada Tomada/espelho branco - ok, funcionando **INTERNONE** Observação outros Observação **FOTO** SALA (CLOSET FOTO Piso Armário Parede Piso teto Parede Porta Teto Fechadura Lustre/globo Janela Tomada/espelho Lustre/Globo Tomada/Espelho outros Observação Sacada DORMITÓRIO (Nº **FOTO** Outros 01 Piso taco com marcas de uso Observação Parede LAVABO FOTO pintura nova teto pintura nova Apar.Sanitário Porta pintura nova Lavatório

| LAVABO (Continuação) | FOTO | COZINHA(continuação) | FOTO |
|----------------------|------|----------------------|------|
| Armário | | Piso ceramica ok | |

Gabinete

ok, com chave

| Espelho | | | Parede/azulejo ok, com furos e marcas de uso | 1 |
|--------------------|-----------------------------|----------|---|------|
| Acessórios WC | | + | Teto OK, PINTURA NOVA | + |
| Piso | | | Vitrô/janela OK, VIDRO OK | |
| Parede/azulejo | | | Porta OK | - |
| Teto | | - | Fechadura OK | - |
| | | | Globo bocal com lampada | _ |
| Vitrô/janela | | | | |
| Porta | | _ | Tomada/espelho OK outros | +- |
| Fechadura Globo | | | Observação | + |
| | | - | | FOT |
| Tomada/espelho | | | DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA | FOTO |
| outros | | | Piso | |
| Observação | | Parede | - | |
| | DANIJEJDO COCIAL | БОТО | teto | - |
| | BANHEIRO SOCIAL | FOTO | Porta | - |
| Apar.Sanitário | ok, descarga sem pressão | | Fechadura | |
| Lavatório | trincado colado com durepox | | Janela | |
| Gabinete | NÃO TEM | | Armário | _ |
| Armário | suspenso desgastado | | Lustre/Globo | 1 |
| Espelho | ok | _ | Tomada/Espelho | |
| Acessórios WC | não tem | | Outros | ↓ |
| Piso | ok | | Observação | _ |
| Azulejo | com marcas de uso | | BANHEIRO ÁREA SERVIÇO | FOTO |
| Teto | pintura nova | | Apar.Sanitário | |
| Vitrô/janela | vidros ok, trinco quebrado | | Lavatório | |
| Porta | pintura nova | | Gabinete | |
| Fechadura | OK | | Espelho | |
| Globo | bocal com lampada | | Chuveiro | |
| Tomada/espelho | OK | | Piso | |
| outros | espelho com oxidação | | Parede | |
| Observação | box com furo | | Vitrô/janela | |
| | | | Porta | |
| | COZINHA | FOTO | Fechadura | |
| Armarios | ok | | Globo | |
| Exaustor/coifa | não tem | | Tomada/espelho | |
| Gabinete | novo instalado em 06/11/24 | | Obs.: | |
| Pia/cupa | ok | | ÁREA DE SERVIÇO | FOTO |
| Torneira | ok | | 01 torneira | |
| Acessórios | não tem | | 01 varal suspenso | |
| Abast. Gás | botijão | | 01 prateleira de madeira | |
| | • | | janela ok, azulejos e pisos com marcas de uso | |
| OBSERVAÇÕES | O APARTAMENTO ENCONTRA | SE EM | BOM ESTADO COM PINTURA NOVA. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| São Paulo, 07 | de OUTØBRO de | 2024 | LOCATÁRIO BEATTIN S GAMA | |
| | | | | |

Sr. Vistoriador: Anotar se possui ou não o item, o tipo e os estado de conservação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao Paulo) Última atualização em 07 Novembro 2024, 16:10:49



Status: Em-Curso

Documento: 1178.02-RELATORIO DE VISTORIA 07.11.24.Pdf

Número: d68ccdee-62ea-4d81-b3fe-b35653c73ee6 Data da criação: 07 Novembro 2024, 15:59:54

Hash do documento original (SHA256): 34802682625ef037061c82263c70ac824ff8d8b57cc5a3e4074ad9d67016aec0



Assinaturas 3 de 3 Assinaturas

Assinado para aprovar 💡 via ZapSign by Truora

BEATRIZ STEPHANIE GOMES

Data e hora da assinatura: 07 Novembro 2024, 16:06:45 Token: a8d60e08-b9cf-4541-b052-4ef9ea985a4d

IP: 177.50.42.110

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148

Safari/604.1

Pontos de autenticação: Telefone: + 5511986265008

E-mail: bia.akari@icloud.com

Assinado para aprovar 💡 via ZapSign by Truora

Assinatura

Assinatura

RAPHAEL RODRIGUES CAMINE

Data e hora da assinatura: 07 Novembro 2024, 16:10:48 Token: 6d0f0e6d-001f-4c8b-9679-df23d32ad533

erc

BEATRIZ STEPHANIE GOMES

RAPHAEL RODRIGUES CAMINE

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511951222764

E-mail: raphael.camine@gmail.com

IP: 190.111.189.247

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Edg/130.0.0.0

Autorizou 🦁 via ZapSign by Truora

DAGOBERTO DE OLIVEIRA LIMA

Data e hora da assinatura: 07 Novembro 2024, 16:06:32 Token: 1128f54b-da68-4f91-b30d-8e456816a8bc

Assinatura

DAGOBERTO DE OLIVEIRA LIMA

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511984174489

E-mail: dagobertooliveiralima18@gmail.com

IP: 189.40.89.187

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,

like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36

XiaoMi/MiuiBrowser/14.21.0-gn

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d68ccdee-62ea-4d81-b3fe-b35653c73ee6, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br