

RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nο

1241-2

lmóvel/End.	Apto. 162B - Rua Jose Antonio Coelho, 300
Locadora	ALEXANDRA DO NASCIMENTO FERNANDES
Locatária	DANUTA MARIA DE MATTOS VASSÃO

DORMITÓRIO (SUITE) NÃO TEM	FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01)Continuação - NÃO TEM	FOTO
Piso		Janela	
Parede		Armário	
Teto		Lustre/Globo	
Porta		Tomada/Espelho	
Fechadura		Outros	
Janela		Observação	
Armário		DORMITÓRIO (Nº 02) NÃO TEM	FOT
Lustre/Globo		Piso	
Tomada/Espelho		Parede	
Sacada		Teto	
Observação		Porta	
		Fechadura	
BANHEIRO (SUITE) NÃO TEM	FOTO	Janela	
Apar.Sanitário		Armário	
Lavatório		Lustre/Globo	
Gabinete		Tomada/Espelho	
Armário		Outros	
Espelho		Observação	
Banheira			
Box		SALA /DORMITORIO	FOT
Chuveiro		Piso Ceramica em bom estado	
Acessórios WC		Parede Ok. Pintura ok.	1
Piso		Teto Ok. Pintura ok.	
Parede/azulejo		Porta Ok.	
Teto		Fechadura Tetra com problema.	
Vitrô/janela		Janela Ok. Vidros ok	
Porta		Lustre/Globo Ok.	
Fechadura		Tomada/Espelho Ok.	
Globo		Sacada Não tem	
Tomada/espelho		Outros	
Outros		Observação Um armário de tres porta de correr com espelho	
Observação		Carrie annual de dos portes de como com cosponio	
		SALA () NÃO TEM	FOT
CLOSET	FOTO		
Armário	1010	Parede	
Piso		Teto	
Parede		Porta	
Teto		Fechadura	1
Lustre/globo	-	Janela	1
Tomada/espelho		Lustre/Globo	1
Outros		Tomada/Espelho	
Observação		Sacada	
DORMITÓRIO (Nº 01) NÃO TEM	FOTO	Outros	1
Piso	1010	Observação	1-
			F07
Parede		LAVABO NÃO TEM	FOT
Teto		Apar.Sanitário	1
Porta		Lavatório	╄
Fechadura		Gabinete	1



2/200 Net 9 14.063/2020.

LAVABO (Continuação) NÃO TEM	FOTO	COZINHA (continuação)	FOTO
Armário	7010	Piso Ok	7010
Espelho		Piso Ok Parede/azulejo Azulejo c/ trincas e canto c/ esmalte soltando	1
Acessórios WC		Teto Forro ok. Pintura ok.	1
Piso		Teto Forro ок. Pintura ок. Vitrô/janela Não tem	1
Piso Parede/azulejo		Porta Ok. Pintura ok.	1
•			1
Teto Vitrô/janela		Fechadura Ok. Sem chave Globo Não tem	1
Porta		0.000	1
Fechadura		Tomada/espelho Duas tomada cx. Antiga Outros Portas do gabinete emperrando	1
Globo		Observação	1
		DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA - NÃO TEM	FOTO
Tomada/espelho			FOIO
Outros		Piso	1
Observação		Parede	1
		teto	<u> </u>
BANHEIRO SOCIAL	FOTO	Porta	1
Apar.Sanitário Ok.		Fechadura	1
Lavatório Ok.		Janela	1
Gabinete Não tem		Armário	1
Armário Não tem		Lustre/Globo	1
Espelho Ok.		Tomada/Espelho	
Acessórios WC Ok.		Outros	
Piso Ceramica em bom estado.ok		Observação	
Parede/azulejo Ok. Azulejo ceramica com fissuras		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO - NÃO TEM	FOTO
Teto Forro / pintura nova		Apar.Sanitário	
Vitrô/janela Não tem		Lavatório	1
Porta Ok. Pintura ok.		Gabinete	1
Fechadura Ok.		Espelho	
Globo Ok.		Chuveiro	
Tomada/espelho Ok.		Piso	
Outros		Parede/azulejo	
Observação Bide solto		Vitrô/janela	
		Porta	
COZINHA	FOTO	Fechadura	
Armarios Não tem		Globo	
Exaustor/coifa Não tem		Tomada/espelho	
Gabinete Porta e gaveteiro ok.		Observação	
Pia/cuba Ok. Marmore desgastado.		ÁREA DE SERVIÇO - CONJUGADA COM COZINHA	FOTO
Torneira Ok.		01 tanque de louca ok. / 01 torneira com duas saida / Janela emper-	
Acessórios Não tem		rada / vidros ok / teto pintura ok / piso paviflex descolando / parede	1
Abast. Gás Comgas		azulejo com fissuras.	1
Interfone Ok. Novo			1
Observações Estado geral do imóvel encontra-se em	bom estad	0.	1
Estado geral do linovel encontra-se en	POILI ESIGO		
		\wedge	
Local/Data São Paulo, 25 de Maio de 2023		LOCADORA	
·		m Kly/	
			/
/ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		~ /	/
Ass.		LOCATÁRIA	
Ass.		LOCATÁRIA	20)
Ass. Vistoriador Luiz Wanderley Campos Aguiar		LOCATÁRIA Assinatura das partes	ee)

Sr. Vistoriador: Anotar se possui ou não o item, o tipo e os estado de conservação.

1241-2 VISTORIA APTO 162B ED. BOULEVARD - D ANUTA.pdf

Documento número 8b122094-1b38-40c5-89ea-588c1d908213



Assinaturas



ALEXANDRA DO NASCIMENTO FERNANDES

Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Data e hora: 29 Maio 2023, 11:04:21 E-mail: diretoria@larcon.com.br Telefone: + 5511974783181

Token: 67800fb6-****-****-54e891ef4f5e



Assinatura de ALEXANDRA DO NASCIMENTO



DANUTA MARIA DE MATTOS VASSÃO

Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.34.224.195 / Geolocalização: -23.441158, -45.082394

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 26 Maio 2023, 13:31:42 E-mail: dmvassao@gmail.com Telefone: + 5512982310926

Token: d43382ef-***-***-3dc9d478971d



Assinatura de DANUTA MARIA DE MATTOS



Vanessa Cordeiro de Oliveira

Assinou como testemunha


Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541191, -46.638674 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.57

Data e hora: 29 Maio 2023, 11:07:02 E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511976196167

Token: aeb69649-****-***-ac665e71ee5c



Assinatura de Vanessa Cordeiro de Oliveira



Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 26 Maio 2023, 14:59:52

E-mail: larcon@larcon.com.br Telefone: + 5511976791746

Token: ceeb4457-****-****-38d0ff74ebec



Assinatura de Natacha Gonçalves da Silva



Luiz Wanderley Campos Aguiar

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 26 Maio 2023, 15:23:44 E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511947978318

Token: bfa54fed-****-***-79c1029184f5



Assinatura de Luiz Wanderley Campos Aguiar



Hash do documento original (SHA256):

71780a9dba6cec976d181157d024041c87ec116f2a2ab85b428caec32d4dedca

Verificador de Autenticidade:

https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=8b122094-1b38-40c5-89ea-

588c1d908213

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): https://zapsign.com.br/validacao-documento/



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8b122094-1b38-40c5-89ea-588c1d908213, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

