

Fechadura

Ok. Com chave

RFI ATÓRIO DE VISTORIA

Ν°

	RELA	TOR	IO DE VISTORIA	IN	
LARCON		II	MÓVEL	1415-1	
lmóvel/End.	Apto 75 A - Rua José Anton	nio Coelh	no, 300 - Condomínio Boulevard		
Locadora	Marta Funari Maffei				
Locatária	Fabiana Cardoso Marcelino de Jesus e Bruno Reis dos Santos				
DOR	RMITÓRIO (SUITE)	FOTO	OTO DORMITÓRIO (N° 01) - Continuação		
Piso			Janela Elemento de vidro fechado ok.		
Parede		1	Armário Ok. Em bom estado.		
Teto		\bot	Lustre/Globo Ok.		
Porta		↓	Tomadas/Espelho Ok.		
Fechadura		\downarrow	Outros		
	Janela		Observação		
Armário		1	DORMITÓRIO (N° 02)	FOTO	
Lustre/Globo		1	Piso Cerâmica em bom estado		
Tomadas/Espelho		1	Parede Ok. Pintura ok		
Sacada		1	Teto Ok. Pintura ok		
Observação		1	Porta OK. Verniz ok		
2.4		-270	Fechadura Ok. Com chave		
	NHEIRO (SUITE)	FOTO	Janela Ok. Vidros ok		
Apar.Sanitário		\bot	Armário Não tem		
Lavatório		+	Lustre/Globo Ok.		
Gabinete		1	Tomadas/Espelho Ok.		
Armário		+	Outros Um varão para cortina ok.		
Espelho		1	Observação	<u> </u>	
Banheira		1	CALA (04)	5070	
Box		1	SALA (01)	FOTO	
Chuveiro		1	Piso Cerâmica em bom estado		
Acessórios WC		+	Parede Ok. Pintura ok		
Piso		+	Teto Ok. Pintura ok Porta OK. Verniz ok		
Parede/azulejo		1			
Parede/azulejo Teto		1	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves.		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok.		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok.		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok.		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02)	FОТО	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta	FОТО	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto Lustre/globo	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura Janela	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto Lustre/globo Tomadas/espelho Outros	CLOSET	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura Janela Lustre/Globo	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto Lustre/globo Tomadas/espelho Outros Observação			Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura Janela Lustre/Globo Tomadas/Espelho Sacada	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto Lustre/globo Tomadas/espelho Outros Observação DOR	MITÓRIO (N° 01)	FOTO	Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura Janela Lustre/Globo Tomadas/Espelho Sacada Outros	FOTO	
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto Lustre/globo Tomadas/espelho Outros Observação DOR Piso Cerâmica en	MITÓRIO (Nº 01) n bom estado		Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura Janela Lustre/Globo Tomadas/Espelho Sacada Outros Observação		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto Lustre/globo Tomadas/espelho Outros Observação Dores Piso Parede Teto Lustre/globo Tomadas/espelho Outros Observação Odservação Odservação	MITÓRIO (№ 01) n bom estado Pintura ok		Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura Janela Lustre/Globo Tomadas/Espelho Sacada Outros Observação LAVABO		
Parede/azulejo Teto Vitrô/janela Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Outros Observação Armário Piso Parede Teto Lustre/globo Tomadas/espelho Outros Observação DOR Piso Cerâmica en	MITÓRIO (N° 01) n bom estado Pintura ok ok		Fechadura Ok. Duas sendo uma tetra chaves. Janela Ok. Vidros ok Lustre/Globo Ok. Tomadas/Espelho Ok. Sacada Não tem Outros Um varão para cortina ok. Observação SALA (02) Piso Parede Teto Porta Fechadura Janela Lustre/Globo Tomadas/Espelho Sacada Outros Observação	FOTO	

Gabinete

LAVABO (Continuação)	FOTO	COZINHA(continuação)	FOTO
Armário		Piso Cerâmica em bom estado	
Espelho		Parede/azulejo Pastilha falta oito, 25 furos	
Acessórios WC		Teto Forro ok, pintura ok	
Piso		Vitrô/janela Ok. Vidro ok	
Parede		Porta Parte de debaixo está ruim	
Teto		Fechadura Ok. Sem chave	
Vitrô/janela		Globo Luminária pequena ok.	
Porta		Tomadas/espelho Ok.	
Fechadura		Outros Pastilhas com pontos quebrado	
Globo		Observação Depurador retido pq não funciona.	
Tomada/espelho		DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA	FOTO
Outros		Piso	$\overline{}$
Observação		Parede	
		Teto	
BANHEIRO SOCIAL	FOTO	Porta	
Apar.Sanitário Valvula necessita reparos.	1.0.0	Fechadura	
	 		
Lavatório Ok.	+	Janela	
Gabinete Formica descolando embaixo	 	Armário	
Armário Possui um armário com duas porta.	 	Lustre/Globo	_
Espelho Ok.		Tomada/Espelho	
Acessórios WC Ok.		Outros	
Piso Cerâmica duas pç trincada, box com côr branca		Observação	
Parede/azulejo Pastilha ok.		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO	FOTO
Teto Ok. Pintura ok		Apar.Sanitário	
Vitrô/janela Não tem		Lavatório	
Porta Parte debaixo está ruim.		Gabinete	
Fechadura Ok.		Espelho	
Globo 02 Luminária ok		Chuveiro	
Tomada/espelho Ok.		Piso	
Outros Chuveiro ok.		Parede/azulejo	
Observação Box acrílico porta não fecha.		Vitrô/janela	
		Porta	
COZINHA	FOTO	Fechadura	
Armarios Ok.		Globo	
Exaustor/coifa Um depurador enxuta retirado.		Tomadas/espelho	
Gabinete Formica descolando embaixo.		Observação	
Pia/cuba Falta acabamento lado esquerdo.		ÁREA DE SERVIÇO	FOTO
Torneira Ok.		01 tanque de louça ok, 01 torneira dupla ok, Luminária	
Acessórios Não tem		ok, Parede ok, pastilha com 50 furos, piso cerâmica	
Abast. Gás Comgás		uma peça trincada.	
		1 3	
3	I		
Interfone OK.)	ann hann actada	
3	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	<u> </u>
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	<u> </u>
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK.	ncontra-se	e em bom estado.	
Interfone OK. OBSERVAÇÕES ESTADO GERAL DO IMÓVEL - Er			
Interfone OK.		LOCADOR	
Interfone OK. OBSERVAÇÕES ESTADO GERAL DO IMÓVEL - Er		LOCADOR	
Interfone OK. OBSERVAÇÕES ESTADO GERAL DO IMÓVEL - Er Local/Data São Paulo, 16 de Fevereiro de 20			

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.

1415-1 Vistoria.pdf

Documento número fe19dfe7-075a-40aa-9338-ad857aa0e679



Assinaturas



Fabiana Cardoso Marcellino de Jesus

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 201.95.199.241 / Geolocalização: -23.579893, -46.642152

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64;

rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0 Data e hora: 17 Fevereiro 2023, 14:24:43

E-mail: cfabiana@br.ibm.com (autenticado com código único

enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511964347749

Token: 1d9e0b9e-****-***-bdad07ac5ff2

Fabiana Cardoso Marcellino De Jesus

Assinatura de Fabiana Cardoso Marcellino...



Bruno Reis dos Santos

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 189.96.239.72

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G780G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

SamsungBrowser/20.0 Chrome/106.0.5249.126 Mobile

Safari/537.36

Data e hora: 17 Fevereiro 2023, 17:50:53

E-mail: brunoreiss@gmail.com Telefone: + 5511964347739

Token: 5e1fe2da-****-****-1e5ea9521b69



Assinatura de Bruno Reis dos Santos



Marta Funari Maffei

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0

Safari/537.36


Data e hora: 17 Fevereiro 2023, 17:42:03

E-mail: diretoria@larcon.com.br Telefone: + 5511974783181

Token: 20298e2d-****-***-78dc4f4e226a



Assinatura de Marta Funari Maffei



Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.26.74.87 / Geolocalização: -23.541213, -46.638447 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g(7) power)


AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 24 Fevereiro 2023, 09:34:42

E-mail: luizwcaguiar@gmail.com Telefone: + 5511947978318

Token: 3a22e556-****-****-6367114e1326



Assinatura de Luiz Wanderley Campos Aguiar



Hash do documento original (SHA256): 82908a98a72dc6c3fb7643327545abd7dd7b4fee144911308c278f394293e0cc

Verificador de Autenticidade: https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=fe19dfe7-075a-40aa-9338-ad857aa0e679

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): https://zapsign.com.br/validacao-documento/



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número fe19dfe7-075a-40aa-9338-ad857aa0e679, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

