



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº 3580

IMÓVEL (ENDEREÇO)

CASA Conde de Iruja, 123 - (127)

LOCADOR

LOCATÁRIO

DORMITÓRIO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº) Continuação		FOTO
Piso	<i>tapete velho</i>		Janela	<i>ok ok vidro trincado</i>	
Parede	<i>ok pintura ruim</i>		Armário	<i>NT</i>	
teto	<i>ok " "</i>		Lustre/Globo	<i>ok falta espelho</i>	
Porta	<i>ok " "</i>		Tomada/Espelho		
Fechadura	<i>ok</i>		Outros		
Janela	<i>ok az trincado.</i>		Observação		
Armário	<i>NT</i>		DORMITÓRIO (Nº 02)		FOTO
Lustre/Globo	<i>NT</i>		Piso	<i>cerâmica velho</i>	
Tomada/Espelho	<i>ok</i>		Parede	<i>ok pintura ruim</i>	
Sacada	<i>NT</i>		teto	<i>ok " "</i>	
Observação			Porta	<i>ok " "</i>	
			Fechadura	<i>ok</i>	
BANHEIRO (SUITE)		FOTO	Janela	<i>ok teto azulejo</i>	
Apar.Sanitário	<i>ok</i>		Armário	<i>NT</i>	
Lavatório	<i>ok</i>		Lustre/Globo	<i>NT</i>	
Gabinete	<i>NT</i>		Tomada/Espelho	<i>ok</i>	
Armário	<i>ok</i>		Outros		
Espelho	<i>manchado.</i>		Observação		
Banheira	<i>NT</i>				
Box	<i>NT</i>		SALA ()		FOTO
Chuveiro	<i>NT</i>		Piso	<i>tapete velho ruim.</i>	
Acessórios WC	<i>ok</i>		Parede	<i>ok pintura ruim</i>	
Piso	<i>cerâmica velho</i>		teto	<i>ok " "</i>	
Parede/azulejo	<i>azulejo velho quebrado</i>		Porta	<i>ok</i>	
Teto	<i>forro quebrado.</i>		Fechadura	<i>ok</i>	
Vitrô/janela	<i>ok</i>		Janela	<i>ok</i>	
Porta	<i>ok</i>		Lustre/Globo	<i>NT</i>	
Fechadura	<i>ok</i>		Tomada/Espelho	<i>ok</i>	
Globo	<i>NT</i>		Sacada	<i>NT</i>	
Tomada/espelho	<i>ok</i>		Outros		
outros			Observação		
Observação					
			SALA ()		FOTO
CLOSET		FOTO	Piso	<i>cerâmica velho</i>	
Armário			Parede	<i>ok pintura ruim</i>	
Piso			teto	<i>ok " "</i>	
Parede			Porta	<i>ok</i>	
Teto			Fechadura	<i>ok</i>	
Lustre/globo			Janela	<i>NT</i>	
Tomada/espelho			Lustre/Globo	<i>NT</i>	
outros			Tomada/Espelho	<i>ok</i>	
Observação			Sacada		
			Outros	<i>forno de pizza</i>	
DORMITÓRIO (Nº 01)		FOTO	Observação	<i>balcão</i>	
Piso	<i>cerâmica velho</i>		LAVABO		FOTO
Parede	<i>ok pintura ruim</i>		Apar.Sanitário		
teto	<i>ok " "</i>		Lavatório		
Porta	<i>ok</i>		Gabinete		
Fechadura	<i>ok</i>				

LAVABO (Continuação)		FOTO	COZINHA (continuação)		FOTO
Armário			Piso	cerâmica velho	
Espelho			Parede/azulejo	ok azulejo soltando	
Acessórios WC			Teto	ok pintura ruim	
Piso			Vitrô/janela	ok vidro ok	
Parede/azulejo			Porta	ok	
Teto			Fechadura	NT	
Vitrô/janela			Globo	NT	
Porta			Tomada/espelho	ok	
Fechadura			outros		
Globo			Observação		
Tomada/espelho			DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA		FOTO
outros			Piso	cerâmica velho	
Observação			Parede	ok pintura ruim	
			teto	borrão parede	
BANHEIRO SOCIAL		FOTO	Porta	ok	
Apar.Sanitário	ok		Fechadura	NT	
Lavatório	ok		Janela	vidro enterrado, vid. que	
Gabinete	ok		Armário	NT	
Armário	ok		Lustre/Globo	NT	
Espelho	ok		Tomada/Espelho	ok	
Acessórios WC	ok		Outros		
Piso	cerâmica velho		Observação		
Parede/azulejo	ok azulejo soltando		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO		FOTO
Teto	ok pintura ruim		Apar.Sanitário	ok	
Vitrô/janela	ok azulejo soltando		Lavatório	ok	
Porta	ok		Gabinete	NT	
Fechadura	ok		Espelho	NT	
Globo	NT		Chuveiro	NT	
Tomada/espelho	ok		Piso	cerâmica velho	
outros			Parede/azulejo	ok	
Observação			Vitrô/janela	enterrado vidro 3 quad.	
			Porta	ok	
COZINHA		FOTO	Fechadura	quebr.	
Armarios	NT		Globo	NT	
Exaustor/coifa	NT		Tomada/espelho	NT	
Gabinete	ok		Obs.:		
Pia/cupa	ok		ÁREA DE SERVIÇO		FOTO
Torneira	ok		Oli. torneira	ok, azulejo	
Acessórios	NT		ok, piso cerâmica parece ok		
Abast. Gás	ok		pintura ruim, parede de dentro		
Interfone	NT		solta		
OBSERVAÇÕES					
Área externa piso cimentado, com plantas 01 Quarto - piso cimentado, abertura de telhado vidro enterrado e vidro quebrado, parede ok, pintura ruim, tomada espelho Globo NT, porta ruim. Área de circulação piso tipo soltando sintético ruim, parede ok, pintura ruim Globo NT 01 porta de ferro com fechadura eletromagnética na entrada.					
São Paulo 29 de Maio de 2007		LOCADOR LOCATÁRIO			
VISTORIADOR					
Sr. Vistoriador: Anotar se possui ou não o item, o tipo e os estado de conservação.					