

RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

N٥

1481

IMÓVEL (ENDEREÇO)

Apto. 012 - Av. Ipiranga, 1.208 - Condomínio Edifício Lyrio

LOCADORA

Fabiana Manenti dos Santos

LOCATÁRIA

Dagmar Pereira

KITNET (SUITE)	FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01)Continuação - NÃO TEM	FOTO
Piso de Cerâmica - OK.	1	Janela	
Parede OK - pintura nova	1	Armário	
teto ok - pintura nova	1	Lustre/Globo	
Porta OK - pintura nova.	1	Tomada/Espelho	
Fechadura OK - em ordem.	1	Outros	
Janela vidros e fecho - OK	1	Observação	
Armário não tem	1	DORMITÓRIO (Nº 02) NÃO TEM	FOTO
Lustre/Globo 03 Spot - OK	1	Piso	
Tomada/Espelho OK	1	Parede	
Sacada não tem	1	Teto	
Observação pia de marmore, interfo		Porta	
campainha. OK -	1	Fechadura	
BANHEIRO (SUITE)	FOTO	Janela	
Apar.Sanitário bom estado - OK	2	Armário	_
Lavatório bom estado - OK	2	Lustre/Globo	
Gabinete não tem	2	Tomada/Espelho	
Armário OK	2	Outros	_
Espelho OK	2	Observação	
Banheira não tem	2	Observação	
		CALA /DODMITORIO	fata
	2	SALA /DORMITORIO	foto
Chuveiro ducha	2	Piso	
Acessórios WC em ordem	2	Parede	
Piso cerâmico - bom estado	2	teto	
Parede/azulejo OK - azulejo pintado		Porta	
Teto OK - pintura nova	2	Fechadura	
Vitrô/janela não tem	2	Janela	
Porta em bom estado - pegando bater		Lustre/Globo	
Fechadura OK	2	Tomada/Espelho	
Globo é Spot - OK.	2	Sacada	
Tomada/espelho OK	2	Outros	
outros	2	Observação	
Observação	2		
		SALA () NÃO TEM	FOTO
CLOSET	FOTO	Piso	
Armário		Parede	
Piso		teto	
Parede		Porta	
Teto		Fechadura	
Lustre/globo		Janela	
Tomada/espelho		Lustre/Globo	
outros		Tomada/Espelho	
Observação		Sacada	
DORMITÓRIO (№ 01) NÃO TEM	FOTO	Outros	
Piso		Observação	
Parede		LAVABO NÃO TEM	FOTO
Teto		Apar.Sanitário	
Porta		Lavatório	
Fechadura		Gabinete	
i oonaaara		Capitoto	

LAVABO (Continuação) NÃO TEM	FOTO	COZINHA (continuação)	FOTO
Armário		Piso	
Espelho		Parede/azulejo	
Acessórios WC		Teto	
Piso		Vitrô/janela	
Parede/azulejo		Porta	
Teto		Fechadura	1
Vitrô/janela		Globo	
Porta		Tomada/espelho	
Fechadura		outros	
Globo		Observação	
Tomada/espelho		DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA - NÃO TEM	FOTO
outros	1	Piso	
Observação		Parede	
Obscivação		teto	1
BANHEIRO SOCIAL	FOTO	Porta	1
	1010		╂
Apar.Sanitário		Fechadura	-
Lavatório		Janela	-
Gabinete		Armário	_
Armário		Lustre/Globo	1
Espelho		Tomada/Espelho	1
Acessórios WC	1	Outros	<u> </u>
Piso		Observação	
Parede/azulejo		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO - NÃO TEM	FOTO
Teto		Apar.Sanitário	
Vitrô/janela		Lavatório	
Porta		Gabinete	
Fechadura		Espelho	
Globo		Chuveiro	
Tomada/espelho		Piso	
outros		Parede/azulejo	
Observação		Vitrô/janela	
		Porta	
COZINHA	FOTO	Fechadura	
Armarios		Globo	
Exaustor/coifa		Tomada/espelho	
Gabinete		Obs.:	
Pia/cuba		ÁREA DE SERVIÇO - CONJUGADA COM COZINHA	FOTO
Torneira			1
Acessórios			
Abast. Gás			
Interfone			1
OBSERVAÇÕES			
Kitnet em bom estado de conservação e com pintu	ra nova		
Está instalado no salão aparelho de ar condicionad			
Cão Doulo OE do cutulos do 2040		LOCADORA	
São Paulo, 05 de outubro de 2018.			
		LOCATÁRIA	
Luiz Wanderlay Vistoriador		I L	
Luiz Wanderley - Vistoriador			