

Nº
1481-1

Imóvel/End.	Apto. 012 - Av. Ipiranga, 1.208 - Condomínio Edifício Lyrio
Locadora	Vilma Manetti dos Santos e Fabiana Manenti dos Santos
Locatário	Carlos Roberto Batista dos Santos e Patricia Araujo Eduardo

KITNET	FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01)	FOTO
Piso Cerâmica - Ok.		Janela	
Parede Com 30 furos - pintura e papel de parede bom.		Armário	
Teto Ok - pintura em bom estado.		Lustre/Globo	
Porta Ok - com papel de parede em bom estado.		Tomada/Espelho	
Fechadura Ok - em ordem.		Outros	
Janela Ok. Vidros ok.		Observação	
Armário Ok.		DORMITÓRIO (Nº 02)	FOTO
Lustre/Globo Duas barras c/ spote de led ok.		Piso	
Tomada/Espelho Ok		Parede	
Sacada Não tem		Teto	
Observação Pia de marmore com gabinete ok, ponto para maquina de lavar roupa, torneira ok.		Porta	
		Fechadura	
BANHEIRO	FOTO	Janela	
Apar.Sanitário Ok. Em bom estado.		Armário	
Lavatório Ok.		Lustre/Globo	
Gabinete Não tem		Tomada/Espelho	
Armário Ok		Outros	
Espelho Ok		Observação	
Banheira Não tem			
Box Ok. Vidro tranparente.		SALA ()	foto
Chuveiro Não tem		Piso	
Acessórios WC Ok.		Parede	
Piso Ok. Cerâmico em bom estado.		Teto	
Parede/azulejo Ok. Azulejo pintado.		Porta	
Teto Ok. Pintura em bom estado.		Fechadura	
Vitrô/janela Não tem		Janela	
Porta Ok. Com papel de parede lado externo.		Lustre/Globo	
Fechadura Ok. c/ chave.		Tomada/Espelho	
Globo Spot ok.		Sacada	
Tomada/espelho Ok.		Outros	
Outros		Observação	
Observação Um tanque de plastico com torneira ok.			
		SALA ()	FOTO
CLOSET NÃO TEM	FOTO	Piso	
Armário		Parede	
Piso		Teto	
Parede		Porta	
Teto		Fechadura	
Lustre/globo		Janela	
Tomada/espelho		Lustre/Globo	
outros		Tomada/Espelho	
Observação		Sacada	
DORMITÓRIO (Nº 01)	FOTO	Outros	
Piso		Observação	
Parede		LAVABO	FOTO
Teto		Apar.Sanitário	
Porta		Lavatório	
Fechadura		Gabinete	

LAVABO (Continuação) NÃO TEM		FOTO	COZINHA (continuação)		FOTO
Armário			Piso		
Espelho			Parede/azulejo		
Acessórios WC			Teto		
Piso			Vitrô/janela		
Parede/azulejo			Porta		
Teto			Fechadura		
Vitrô/janela			Globo		
Porta			Tomada/espelho		
Fechadura			Outros		
Globo			Observação		
Tomada/espelho			DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA - NÃO TEM		FOTO
Outros			Piso		
Observação			Parede		
			Teto		
BANHEIRO SOCIAL NÃO TEM		FOTO	Porta		
Apar.Sanitário			Fechadura		
Lavatório			Janela		
Gabinete			Armário		
Armário			Lustre/Globo		
Espelho			Tomada/Espelho		
Acessórios WC			Outros		
Piso			Observação		
Parede/azulejo			BANHEIRO ÁREA SERVIÇO - NÃO TEM		FOTO
Teto			Apar.Sanitário		
Vitrô/janela			Lavatório		
Porta			Gabinete		
Fechadura			Espelho		
Globo			Chuveiro		
Tomada/espelho			Piso		
Outros			Parede/azulejo		
Observação			Vitrô/janela		
			Porta		
COZINHA NÃO TEM		FOTO	Fechadura		
Armarios			Globo		
Exaustor/coifa			Tomada/espelho		
Gabinete			Observação		
Pia/cuba			ÁREA DE SERVIÇO NÃO TEM		FOTO
Torneira					
Acessórios					
Abast. Gás					
Interfone					
OBSERVAÇÕES Area de circulação, piso ceramico ok, parede ok, pintura boa, teto ok, pintura boa, uma barra com spot de led.					
Kitinet possui um aparelho de ar condicionado de gaveta Springer Carrier de 9.000 Btus - funcionando.					
Local/Data São Paulo, 25 de Agosto de 2022			LOCADORA		
Ass. 			LOCATÁRIO 		
Vistoriador  ipos Aguiar			Assinatura das partes 		

Sr. Vistoriador: Anotar se possui ou não o item, o tipo e os estado de conservação.

1481-1 VISTORIA APTO 12 ED. LYRIOS - CARLOS R OBERTO.pdf

Documento número d29c6be2-2231-446f-a606-c25baab70d6f



Assinaturas



CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.68.78.117 / Geolocalização: -23.540305, -46.637605

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; M2101K7AG)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0
Mobile Safari/537.36

Data e hora: 01 Setembro 2022, 16:13:19

E-mail: dhj2021@outlook.com.br

Telefone: +5511954690454

Token: fd643410-****-****-****-f708c375a8f6

Assinatura de CARLOS ROBERTO BATISTA DA

...



VILMA MANENTI DOS SANTOS e FABIANA MANENTI DOS SANTOS

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 02 Setembro 2022, 10:18:06

E-mail: diretoria@larcon.com.br

Telefone: +5511974783181

Token: a1e72bd2-****-****-****-6dc52ba1f7d3

Assinatura de VILMA MANENTI DOS SANTOS

e...



Luiz Wanderley Campos Aguiar

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 01 Setembro 2022, 12:14:16

E-mail: manutencao@larcon.com.br

Telefone: +5511947978318

Token: eaa7d36a-****-****-****-95e3b4c77138

Assinatura de Luiz Wanderley Campos Aguiar

PATRICIA ARAUJO EDUARDO



Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 201.26.149.197 / Geolocalização: -23.512768, -46.356172

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2102J20SG)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 02 Setembro 2022, 09:15:03

E-mail: dhjcomponenteseletronicos@outlook.com

Telefone: +5511976248799

Token: 87225372-*****-*****-4a1cad1fbb85

Assinatura de PATRICIA ARAUJO EDUARDO



Hash do documento original (SHA256):

751300b9d35a4a1ae50f14b36deb8a9ad985fc115544b2acf19864d9790ce987

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=d29c6be2-2231-446f-a606-c25baab70d6f>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d29c6be2-2231-446f-a606-c25baab70d6f, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

