

		RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL		Nº 1482/1-A	
IMÓVEL / ENDEREÇO		Apto 202, Rua Vitória, 491 - Santa Efigênia - Cond.Ed. Ajuricada.			
LOCATÁRIO		Nabil Yassine Jibai			
LOCADOR		Marivaldo do Nascimento			

DORMITÓRIO (SUITE) - não tem		FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01) - Continuação		FOTO
Piso	naõ tem suíte		Janela	Alúminio Fl. emperrada, vidro ok.	
Parede			Armário	Não tem.	
teto			Lustre/Globo	Não tem	
Porta			Tomada/Espelho	Ok.	
Fechadura			Outros		
Janela			Observação		
Armário			DORMITÓRIO (Nº 02) - não tem		FOTO
Lustre/Globo			Piso		
Tomada/Espelho			Parede		
Sacada			Teto		
Observação			Porta		
			Fechadura		
BANHEIRO (SUITE) - não tem		FOTO	Janela		
Apar.Sanitário			Armário		
Lavatório			Lustre/Globo		
Gabinete			Tomada/Espelho		
Armário			Outros		
Espelho			Observação		
Banheira					
Box			SALA (01)		FOTO
Chuveiro			Piso	Cerâmia - OK	
Acessórios WC			Parede	pintada	
Piso			Teto	pintado - OK	
Parede/azulejo			Porta	nova de madeira	
Teto			Fechadura	nova	
Vitrô/janela			Janela	não tem	
Porta			Lustre/Globo	ok	
Fechadura			Tomada/Espelho	ok	
Globo			Sacada	não tem	
Tomada/espelho			Outros		
outros			Observação		
Observação					
			SALA (02) - não tem		FOTO
CLOSET - não tem		FOTO	Piso		
Armário			Parede		
Piso			teto		
Parede			Porta		
Teto			Fechadura		
Lustre/globo			Janela		
Tomada/espelho			Lustre/Globo		
outros			Tomada/Espelho		
Observação			Sacada		
DORMITÓRIO (Nº 01)		FOTO	Outros		
Piso	Cerâmica ok.		Observação		
Parede	Ok. Pintura boa.		LAVABO - não tem		FOTO
Teto	Ok. Pintura boa.		Apar.Sanitário		
Porta	Não tem.		Lavatório		
Fechadura	Não tem.		Gabinete		

LAVABO (Continuação)	FOTO	COZINHA(continuação)	FOTO
Armário		Piso Ceâmica ok.	
Espelho		Parede/azulejo azulejo ok pintura boa.	
Acessórios WC		Teto Ok. Pintura boa.	
Piso		Vitrô/janela Não tem.	
Parede		Porta Ok.	
Teto		Fechadura Não tem.	
Vitrô/janela		Globo Lustre ok.	
Porta		Tomada/espelho Ok.	
Fechadura		outros	
Globo		Observação	
Tomada/espelho		DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA	FOTO
outros		Piso nt	
Observação		Parede	
		teto	
BANHEIRO SOCIAL	FOTO	Porta	
Apar.Sanitário Ok.		Fechadura	
Lavatório Ok.		Janela	
Gabinete Não tem.		Armário	
Armário Não tem.		Lustre/Globo	
Espelho Não tem.		Tomada/Espelho	
Acessórios: OK		Outros	
Piso Cerâmica ok.		Observação	
Parede/azulejo Ok.		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO - não tem	FOTO
Teto Ok. Pintura ok.		Apar.Sanitário	
Vitrô/janela 01 vidro trincado.		Lavatório	
Porta Sanfonada, falta fecho.		Gabinete	
Fechadura Não tem.		Espelho	
Globo Spot ok.		Chuveiro	
Tomada/espelho Falta interruptor completo.		Piso	
Box - Acrílico		Parede/azulejo	
OBS: Tanque-OK - F		Vitrô/janela	
		Porta	
COZINHA	FOTO	Fechadura	
Armarios Ok.		Globo	
Exaustor/coifa Não tem.		Tomada/espelho	
Gabinete Não tem.		Obs.:	
Pia/cuba Ok.		ÁREA DE SERVIÇO - não tem	FOTO
Torneira Ok.			
Acessórios Não tem.			
Abast. Gás Botijão			
Interfone Falta aparelho.			
OBSERVAÇÕES			
Estado geral do imóvel bom.			
recém reformado			
São Paulo, 21 de Março de 2019		LOCADOR: Marivaldo do Nascimento	
Ass.		LOCATÁRIO: Nabil Yassine	
Nome Vistoriador: Luiz Wanderley Campos Aguiar		Assinaturas das partes.	

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT" . Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.