



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº
1483/1
1446-2

IMÓVEL / ENDEREÇO		Apto 53 Rua Alvorada, 859		
LOCATÁRIO	Mariana Del guercio von Sydow e outras			
LOCADOR	Mônica Laund			
DORMITÓRIO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01) - Continuação	FOTO
Piso	Taco com riscos		Janela	Ok. Vidros ok
Parede	Ok. Pintura com manchas		Armário	Ok. Em perfeito estado
teto	Ok. Pintura boa		Lustre/Globo	Ok.
Porta	Ok. Verniz ruim		Tomada/Espelho	Ok.
Fechadura	Ok. Com duas chaves		Outros	Janela anti-ruido ok.
Janela	Ok. Vidros ok.		Observação	
Armário	Ok. Em perfeito estado		DORMITÓRIO (Nº 02)	
Lustre/Globo	Ok.		Piso	Taco com riscos
Tomada/Espelho	OK.		Parede	Com ponto de infiltração Pintura boa
Sacada	Não tem		Teto	Ok. Pintura boa
Observação	Janela anti-ruido ok.		Porta	Ok.
			Fechadura	Ok. Com 02 chaves
BANHEIRO (SUITE)		FOTO	Janela	01 folha emperrada Vidros ok
Apar.Sanitário	Ok.		Armário	Ok. Em perfeito estado
Lavatório	Ok.		Lustre/Globo	Ventilador de teto não funciona
Gabinete	Ok. Em perfeito estado		Tomada/Espelho	Ok.
Armário	Não tem		Outros	Ponto infiltração proveniente box da suite
Espelho	Com manchas		Observação	Janela anti-ruido ok.
Banheira	Não tem		SALA (01)	
Box	Ok. Vidro incolor		Piso	Taco com riscos
Chuveiro	Ducha aquecimento à gás		Parede	Com 09 furos pintura boa.
Acessórios WC	Ok.		Teto	Ok. Pintura boa
Piso	Cerâmica ok.		Porta	Ok. Pintura boa
Parede/azulejo	OK.		Fechadura	Ok.
Teto	Gesso, pintura boa		Janela	Ok. Vidros ok.
Vitrô/janela	Com fecho quebrado		Lustre/Globo	Ok.
Porta	Revestimento inferior estragado		Tomada/Espelho	Ok.
Fechadura	Ok.		Sacada	Não tem
Globo	Ok. Spot ok		Outros	01 móvel tipo bufe com tampo em vidro
Tomada/espelho	Ok.		Observação	01 Ventilador de teto ok.
outros			SALA (02)	
Observação	02 prateleira em vidro		FOTO	
CLOSET Não tem		FOTO	Piso	
Armário			Parede	
Piso			teto	
Parede			Porta	
Teto			Fechadura	
Lustre/globo			Janela	
Tomada/espelho			Lustre/Globo	
outros			Tomada/Espelho	
Observação			Sacada	
DORMITÓRIO (Nº 01)		FOTO	Outros	
Piso	Taco com riscos		Observação	
Parede	Ok. Pintura com manchas		LAVABO	
Teto	Ok. Pintura boa		Apar.Sanitário	
Porta	Ok. Verniz bom		Lavatório	
Fechadura	Ok.		Gabinete	

MOCH.

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.