LARCON

## **RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL**

Nο

1487-33

Apto 33 Rua Francisca Miquelina, 80 IMÓVEL/END. **LOCADOR** ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO **LOCATÁRIO** LIVIA ASSUMPÇÃO SILVA, DOUGLAS LUIZ DE CASTRO E LUCINDA SABINA C. ASSUMPÇÃO

DORMITÓRIO (SUITE)	FOTO	DORMITÓRIO (№ 01 ) - Continuação	FOTO
Piso		Janela Uma alavanca quebrada, vidros ok.	
Parede		Armário Não tem	
Teto		Lustre/Globo Não tem	
Porta		Tomadas/Espelho Ok.	
Fechadura		Outros	
Janela		Observação	
Armário		DORMITÓRIO (Nº 02 )	FOT
Lustre/Globo		Piso	
Tomadas/Espelho		Parede	
Sacada		Teto	
Observação		Porta	
-		Fechadura	
BANHEIRO (SUITE)	FOTO	Janela	
Apar.Sanitário		Armário	
Lavatório		Lustre/Globo	
Gabinete		Tomadas/Espelho	
Armário		Outros	
Espelho		Observação	
Banheira			
Box		SALA ( 01 )	FOT
Chuveiro		Piso Porcelanato em bom estado	_
Acessórios WC		Parede Ok. Pintura nova.	
Piso		Teto Ok. Pintura nova	
Parede/azulejo		Porta Não tem	
Teto		Fechadura Não tem	
Vitrô/janela		Janela Não tem	
Porta		Lustre/Globo Não tem	
Fechadura		Tomadas/Espelho Ok.	
Globo		Sacada Não tem	
Tomadas/espelho		Outros	
Outros		Observação	
Observação		C D C C T T T T T T T T T T T T T T T T	
oboo. vagao		SALA ( 02 )	FOT
CLOSET	FOTO	Piso	10.
Armário	1010	Parede	
Piso		Teto	
Parede		Porta	
Teto		Fechadura	_
Lustre/globo		Janela	_
Sacada		Lustre/Globo	
Outros		Tomadas/Espelho	
Observação		Sacada	
DORMITÓRIO (Nº 01 )	FOTO	Outros	
	1010		
		Observação	
Parede Ok. Pintura nova		LAVABO	FOT
Teto Ok. Pintura nova		Apar.Sanitário	
Porta Ok. Pintura boa		Lavatório	
Fechadura Ok. Com chave		Gabinete	1

a01523ef-5b05-4d11-8bb4-306150b7d9df. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2,200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Lucar ha

	LAVABO (Continuação)	FOTO	COZINHA(continuação)	FOTO
Armário		1	Piso Porcelanato em bom estado	
Espelho			Parede/azulejo ok.	
Acessórios W	C		Teto Ok. Pintura nova	
Piso			Vitrô/janela Ok. Vidros ok	
Parede			Porta Ok. Pintura boa	
Teto			Fechadura Ok.	
Vitrô/janela			Globo Não tem	
Porta			Tomadas/espelho Ok.	
Fechadura			Outros	
Globo			Observação	
Tomadas/esp	elho		DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA	FOTO
Outros			Piso	
Observação			Parede	
			Teto	
	BANHEIRO SOCIAL	FOTO	Porta	
Apar.Sanitário	Ok.		Fechadura	
Lavatório	Ok.		Janela	
Gabinete	Não tem		Armário	
Armário	Ok.	1	Lustre/Globo	+
Espelho	Ok.	1	Tomadas/Espelho	+
Acessórios W	•		Outros	-
	anato em bom estado		Observação	
			BANHEIRO ÁREA SERVIÇO	FOTO
Parede/azulej				FOIO
	ntura nova		Apar.Sanitário	
Vitrô/janela	Ok. Vidros ok.		Lavatório	
Porta Ok. Pi			Gabinete	
Fechadura	OK.		Espelho	
Globo	Não tem		Chuveiro	
Tomadas/esp	elho Ok.		Piso	
Outros			Parede/azulejo	
			Vitrô/janela	
Observação				_
Observação			Porta	
<b>Ubservação</b>	COZINHA	FOTO		
Observação  Armarios	COZINHA Não tem	FOTO	Porta Fechadura Globo	
·	Não tem	FОТО	Porta Fechadura	
Armarios	Não tem	FOTO	Porta Fechadura Globo	
Armarios Exaustor/coif	Não tem a Não tem	FOTO	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.	FOTO	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta	FOTO	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação ÁREA DE SERVIÇO	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba Torneira	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.	FOTO	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação ÁREA DE SERVIÇO 01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme-	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão	<b>ГОТО</b>	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação ÁREA DE SERVIÇO 01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- Iha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa)	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios Abast. Gás Interfone	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão  Ok. (sala)	<b>ГОТО</b>	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação ÁREA DE SERVIÇO 01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- Iha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa)	FOTO
Armarios Exaustor/coif: Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios Abast. Gás	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão  Ok. (sala)	<b>ГОТО</b>	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação ÁREA DE SERVIÇO 01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- Iha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa)	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios Abast. Gás Interfone	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão  Ok. (sala)	<b>ГОТО</b>	Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação ÁREA DE SERVIÇO 01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- Iha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa)	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios Abast. Gás Interfone	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão  Ok. (sala)		Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação ÁREA DE SERVIÇO 01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- Iha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa)	FOTO
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios Abast. Gás Interfone OBSERVAÇÕ	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão  Ok. (sala)		Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação  ÁREA DE SERVIÇO  01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- lha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa) varal de teto em bom estado.	
Armarios Exaustor/coife Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios Abast. Gás Interfone OBSERVAÇÕ	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão  Ok. (sala)		Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação  ÁREA DE SERVIÇO 01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- lha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa) varal de teto em bom estado.	
Armarios Exaustor/coif Gabinete Pia/cuba Torneira Acessórios Abast. Gás Interfone OBSERVAÇÕ	Não tem  a Não tem  Ok. Alvenaria portas ok.  Cuba esta ruim solta  Ok.  Não tem  Botijão  Ok. (sala)		Porta Fechadura Globo Tomadas/espelho Observação  ÁREA DE SERVIÇO  01 Tanque de cimento revestido, piso cerâmica verme- Iha, globo não tem, torneira ok. ( area de serviço externa) varal de teto em bom estado.  LOCADORA  LOCATÁRIA  Livia Assumpçã	

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT" . Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.

# 1487-33 VISTORIA APTO 33 ED. ADRIANA\_LIVIA E DOUGLAS.pdf

Documento número a01523ef-5b05-4d11-8bb4-306150b7d9df



## **Assinaturas**



## ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221:60659 / Geolocalização: -23.541128,

-46.641581

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 29 Junho 2023, 08:47:17 E-mail: diretoria@larcon.com.br Telefone: + 5511974783181

Token: fb2fb63f-\*\*\*-\*\*\*-fa89c0124803



Assinatura de ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA



## Livia Assumpção Silva

Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 189.46.39.107:42090 / Geolocalização: -23.554168,

-46.639975

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 29 Junho 2023, 09:39:13


E-mail: assumpcaolivia501@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511983224155

Token: af86823b-\*\*\*\*-\*\*\*\*-d60811dc805f

Livia Assumpção Silva

Assinatura de Livia Assumpção Silva



Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 189.46.39.107:52198 / Geolocalização: -23.554153,

-46.639968

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 29 Junho 2023, 09:46:23

E-mail: dougvaivai2020@gmail.com (autenticado com código

único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511948931188

Token: e3523aea-\*\*\*\*-\*\*\*-dfa23c1f3cc5

## Douglas Luiz De Castro

Assinatura de Douglas Luiz de Castro



#### Lucinda Sabina Cruz Assumpção

Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.204.186.178:33083 / Geolocalização: -23.563504,

-46.646223

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)


AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 29 Junho 2023, 09:47:13 E-mail: lucindaassumpcao41@gmail.com

Telefone: + 5511977943882

Token: 122a8afd-\*\*\*\*-\*\*\*\*-81f43736e80a



Assinatura de Lucinda Sabina Cruz Assumpção



#### Dagoberto de Oliveira Lima

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.40.88.126:10798

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0


Mobile Safari/537.36

Data e hora: 29 Junho 2023, 14:14:58

E-mail: dagobertooliveiralima18@gmail.com

Telefone: + 5511984174489

Token: 893c9624-\*\*\*-\*\*\*-dd7197b6cc3b



Assinatura de Dagoberto de Oliveira Lima



Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221:58636 / Geolocalização: -23.541105,

-46.638183

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 29 Junho 2023, 09:52:11 E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511976196167

Token: cc2fdb93-\*\*\*-\*\*\*-028bce015b33



Assinatura de Vanessa Cordeiro de Oliveira



## Natacha Gonçalves da Silva

Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221:64614 / Geolocalização: -23.541128,

-46.641581

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 29 Junho 2023, 08:27:54

E-mail: larcon@larcon.com.br Telefone: + 5511967297866

Token: d5195f7c-\*\*\*\*-\*\*\*\*-268e86045b85



Assinatura de Natacha Gonçalves da Silva



Hash do documento original (SHA256); fb3d284234230d14fa2475c537e7105f29fd94ce9f421f493d8c2bc71ca79544

Verificador de Autenticidade:

https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=a01523ef-5b05-4d11-8bb4-306150b7d9df

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): https://zapsign.com.br/validacao-documento/



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número a01523ef-5b05-4d11-8bb4-306150b7d9df, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

