

## RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Νº

1487-42

IMÓVEL/END.Apto 42 - Rua Francisca Miquelina, 80LOCADOREspólio de Vera Gemma Anna Rita Conti MônacoLOCATÁRIOEtevaldo do Nascimento Martins

| LOCATARIO Etevaldo do Nascimei   | แบ เพลาแทร |  |      |
|----------------------------------|------------|--|------|
| DORMITÓRIO (SUITE)               | FOTO       | DORMITÓRIO (№ 01 ) - Continuação             | FOTO |
| Piso                             |            | Janela Folhas emperradas roldanas gasta.     |      |
| Parede                           |            | Armário Não tem                              |      |
| Teto                             |            | Lustre/Globo Paflon ok.                      |      |
| Porta                            |            | Tomadas/Espelho Ok.                          |      |
| Fechadura                        |            | Outros                                       |      |
| Janela                           |            | Observação                                   |      |
| Armário                          |            | DORMITÓRIO ( 02 )                            | FOTO |
| Lustre/Globo                     |            | Piso   |      |
| Tomadas/Espelho                  |            | Parede                                       |      |
| Sacada                           |            | Teto   |      |
| Observação                       |            | Porta  |      |
|                                  |            | Fechadura                                    |      |
| BANHEIRO (SUITE)                 | FOTO       | Janela                                       |      |
| Apar.Sanitário                   |            | Armário                                      |      |
| Lavatório                        |            | Lustre/Globo                                 |      |
| Gabinete                         |            | Tomadas/Espelho                              |      |
| Armário                          |            | Outros                                       |      |
| Espelho                          |            | Observação                                   |      |
| Banheira                         |            |  |      |
| Box                              |            | SALA ( 01 )                                  | FOTO |
| Chuveiro                         |            | Piso Taco com riscos, sintéko em bom estado. |      |
| Acessórios WC                    |            | Parede Ok. Pintura nova.                     |      |
| Piso                             |            | Teto Ok. Pintura nova.                       |      |
| Parede/azulejo                   |            | Porta Não tem                                |      |
| Teto                             |            | Fechadura Não tem                            |      |
| Vitrô/janela                     |            | Janela Não tem                               |      |
| Porta                            |            | Lustre/Globo Paflon ok.                      |      |
| Fechadura                        |            | Tomadas/Espelho Ok.                          |      |
| Globo                            |            | Sacada Não tem                               |      |
| Tomadas/espelho                  |            | Outros                                       |      |
| Outros                           |            | Observação                                   |      |
| Observação                       |            |  |      |
|                                  |            | SALA ( 02 )                                  | FOTO |
| CLOSET                           | FOTO       | Piso   |      |
| Armário                          |            | Parede                                       |      |
| Piso                             |            | Teto   |      |
| Parede                           |            | Porta  |      |
| Teto                             |            | Fechadura                                    |      |
| Lustre/globo                     |            | Janela                                       |      |
| Tomadas/espelho                  |            | Lustre/Globo                                 |      |
| Outros                           |            | Tomadas/Espelho                              |      |
| Observação                       |            | Sacada                                       |      |
| DORMITÓRIO ( 01 )                | FOTO       | Outros                                       |      |
| Piso Taco sintéko em bom estado. |            | Observação                                   |      |
| Parede Ok. Pintura nova.         |            | LAVABO                                       | FOTO |
| Teto Ok. Pintura nova.           |            | Apar.Sanitário                               |      |
| Porta Quebrada junto fechadura   |            | Lavatório                                    |      |
| Fechadura Ok. Com chave          |            | Gabinete                                     |      |



| LAVABO (Continuação)  | FOTO      | COZINHA(continuação)   | FOTO     |
|---|-----------|--|----------|
| Armário   |           | Piso Ceramica velho  |          |
| Espelho   |           | Parede/azulejo Ok. Azulejo 1/2 barra misto sujo, pintura nov   |          |
| Acessórios WC   |           | Teto Ok. Pintura nova.   |          |
| Piso  |           | Vitrô/janela Ok.   |          |
| Parede  |           | Porta Ok. Pintura suja.  |          |
| Teto  |           | Fechadura Ok. Tetra, a normal esta ok.   |          |
| Vitrô/janela  |           | Globo Paflon ok.   |          |
| Porta   |           | Tomadas/espelho Ok.  |          |
| Fechadura   |           | Outros   |          |
| Globo   |           | Observação   |          |
| Tomadas/espelho   |           | DEPENDÊNCIA EXTERNA  | FOTO     |
| Outros  |           | Piso Ceramica em bom estado.   |          |
| Observação  |           | Parede Ok. Pintura nova.   |          |
| o book tagao  |           | Teto Ok. Pintura nova.   |          |
| BANHEIRO SOCIAL   | FOTO      | Porta Ok. Pintura nova.  |          |
| Apar.Sanitário Ok.  | 1010      | Fechadura Ok.  |          |
| Lavatório Ok.   |           | Janela Vitro ok.   |          |
|   |           |  |          |
| Gabinete Não tem  | 1         | Armário Não tem.   |          |
| Armário Pq. Ok.   | 1         | Lustre/Globo Paflon ok.  | ļ        |
| Espelho Ok.   |           | Tomadas/Espelho Ok.  |          |
| Acessórios WC Não tem   |           | Outros   |          |
| Piso Ceramica nova  |           | Observação   |          |
| Parede/azulejo Azulejo no box ok, Pintura nova.   |           | BANHEIRO ÁREA SERVIÇO  | FOTO     |
| Teto Ok. Pintura nova.  |           | Apar.Sanitário   |          |
| <b>Vitrô/janela</b> Ok.   |           | Lavatório  |          |
| Porta Ok. Pintura nova.   |           | Gabinete   |          |
| Fechadura Ok.   |           | Espelho  |          |
| Globo Paflon ok.  |           | Chuveiro   |          |
| Tomadas/espelho Ok.   |           | Piso   |          |
| outros  |           | Parede/azulejo   |          |
| Observação  |           | Vitrô/janela   |          |
| -   |           | Porta  |          |
| COZINHA   | FOTO      | Fechadura  |          |
| Armarios Não tem  |           | Globo  |          |
| Exaustor/coifa Não tem  |           | Tomadas/espelho  |          |
| Gabinete Alvenaria ok   |           | Observação   |          |
|   |           | ÁREA DE SERVIÇO  | FOTO     |
| .3.   |           |  | FOIO     |
| Torneira Ok.  |           | 01 Tanque cimento, Torneira ok.  |          |
| Acessórios Não tem  |           |  |          |
|   |           |  |          |
| Abast. Gás Botijão  |           |  |          |
|   |           |  |          |
| Abast. Gás Botijão  | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   | estado de | e conservação.   |          |
| Abast. Gás Botijão<br>Interfone Ok.   |           | LOCADOR Residence of the state  |          |
| Abast. Gás Botijão Interfone Ok.  OBSERVAÇÕES Apartamento encontra-se em bom  Local/Data São Paulo, 16 de Novembro de 2 |           | LOCADOR Augustian Start Company of the Company of t |          |
| Abast. Gás Botijão Interfone Ok.  OBSERVAÇÕES Apartamento encontra-se em bom  |           |  | <i>O</i> |

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.

# 1487-42 VISTORIA APTO 42 ED. ADRIANA - ETEV ALDO.pdf

Documento número 278fb5e1-ffac-4563-8646-467a4c86a8ac



#### **Assinaturas**



#### ETEVALDO DO NASCIMENTO MARTINS

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 191.162.56.29


Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15\_6\_1 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 Data e hora: 18 Novembro 2022, 16:37:07

E-mail: etvaldo261276@gmail.com Telefone: + 5511932230283

Token: ccc2b3a3-\*\*\*-\*\*\*-2212b930fffc



Assinatura de ETEVALDO DO NASCIMENTO MARTINS



### ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 18 Novembro 2022, 17:28:46

E-mail: diretoria@larcon.com.br Telefone: + 5511974783181

Token: 94ca42a3-\*\*\*-\*\*\*-ca4352b5ece1



Assinatura de ESPÓLIO DE VERA GEMMA



#### Luiz Wanderley Campos Aguiar

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 191.209.21.221

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 18 Novembro 2022, 17:14:58

E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511947978318

Token: 4f9d0b2a-\*\*\*-\*\*\*-b416e0fac9b9



Assinatura de Luiz Wanderley Campos Aguiar



Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 191.209.21.221


Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 18 Novembro 2022, 17:19:01

E-mail: larcon@larcon.com.br Telefone: + 5511976791746

Token: 427ddad8-\*\*\*-\*\*\*-29384dd7a7d5



Assinatura de Natacha Gonçalves da Silva



#### Vanessa Cordeiro de Oliveira

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 191.209.21.221


Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 18 Novembro 2022, 17:22:13

E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511976196167

Token: 172f83c0-\*\*\*-\*\*\*-dceb74e55486



Assinatura de Vanessa Cordeiro de Oliveira



Hash do documento original (SHA256): 4f79ef223a6e021a06bf09f13805032fcbd762afc02a12c7b8e42f7974a08f19

Verificador de Autenticidade:

https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=278fb5e1-ffac-4563-8646-467a4c86a8ac

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): https://zapsign.com.br/validacao-documento/



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 278fb5e1-ffac-4563-8646-467a4c86a8ac, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

