

RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Νo

1487-44

IMÓVEL/END. Apto 44 - Rua Francisca Miquelina, 80

LOCADOR ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO

LOCATÁRIO SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES e CLEONICE MARIA DA SILVA

POPULTÓDIO (CUITA	F0=6	DODMITÓRIO (II) ALLA COMO	I FATT
DORMITÓRIO (SUITE)	FOTO	DORMITÓRIO (№ 01) - Continuação	FOTO
Piso		Janela Deslizante, roldana ruim / vidros ok.	
Parede		Armário Não tem.	
Teto		Lustre/Globo Não tem.	
Porta		Tomadas/Espelho ok.	
Fechadura		Sacada Não tem.	
Janela		Observação	
Armário		DORMITÓRIO (Nº 02)	FOTO
Lustre/Globo		Piso	
Tomadas/Espelho		Parede	
Sacada		Teto	
Observação		Porta	
		Fechadura	
BANHEIRO (SUITE)	FOTO	Janela	
Apar.Sanitário		Armário	
Lavatório		Lustre/Globo	
Gabinete		Tomadas/Espelho	
Armário		Sacada	
Espelho		Observação	
Banheira			
Вох		SALA (01)	FOTO
Chuveiro		Piso Taco ok	
Acessórios WC		Parede Ok. Pintura nova	
Piso		Teto Ok. Pintura nova.	
Parede/azulejo		Porta Não tem.	
Teto		Fechadura Não tem.	
Vitrô/janela		Janela Não tem.	
Porta		Lustre/Globo Paflon ok.	
Fechadura		Tomadas/Espelho ok	
Globo		Sacada Não tem.	
Tomadas/espelho		Outros	
Outros		Observação	
Observação			
		SALA (02)	FOTO
CLOSET	FOTO	Piso	
Armário		Parede	
Piso		Teto	
Parede		Porta	
Teto		Fechadura	
Lustre/globo		Janela	
Tomadas/espelho		Lustre/Globo	
Outros		Tomadas/Espelho	
Observação		Sacada	
DORMITÓRIO (№ 01)	FOTO	Outros	
Piso Taco boas condições		Observação	
Parede Ok. Pintura nova.		LAVABO	FOTO
Teto Ok. Pintura nova.		Apar.Sanitário	
Porta Ok. Pintura nova.		Lavatório	
i vita VIV. i ilitala IIVVa.		<u> </u>	



assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

LAVABO (Continuação)	FOTO	COZINHA(continuação)	FOTO
Armário		Piso Ceramica, em ordem.	
Espelho		Parede/azulejo Ok. Pintura boa, Az/Past. 1/2 barra +/-	
Acessórios WC		Teto Ok. Pintura nova.	
Piso		Vitrô/janela Ok. Vidros ok.	
Parede/azulejo		Porta Ok. Pintura boa.	
Teto		Fechadura Ok.	
Vitrô/janela		Globo Paflon ok.	
Porta		Tomadas/espelho Ok.	
Fechadura		Outros	
Globo		Observação	
Tomadas/espelho		DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA	FOTO
Outros		Piso	
Observação		Parede	
		Teto	
BANHEIRO SOCIAL	FOTO	Porta	
Apar.Sanitário Ok, em ordem.		Fechadura	
Lavatório Ok, em ordem.		Janela	
Gabinete Não tem.		Armário	
Armário Não tem.		Lustre/Globo	
Espelho Não tem.		Tomadas/Espelho	
Acessórios WC Não tem.		Outros	
Piso Ceramica ok		Observação	
Parede/azulejo Ok. Pintura boa azulejo no box.		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO	FOTO
Teto Ok. Pintura nova.		Apar.Sanitário	
Vitrô/janela Ok, em ordem.	1	Lavatório	
Porta Ok. Pintura nova.	1	Gabinete	
Fechadura Ok.	1	Espelho	
Globo Não tem.	+	Chuveiro	
Tomadas/espelho Ok.	+	Piso	
Outros	_	Parede/azulejo	
Observação	+	Vitrô/janela	
	1	Porta	
COZINHA	FOTO	Fechadura	
Armarios Não tem.	10.0	Globo	
Exaustor/coifa Não tem.	_	Tomada/espelho	
Gabinete Ok, em ordem.	_	Observação	
			FOTO
·			
Pia/cuba Ok.		ÁREA DE SERVIÇO	FOIO
Pia/cuba Ok. Torneira Ok.		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal	FOIO
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem.			FOIO
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão.		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal	FOIO
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	FOIO
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	FOIO
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	FOIO
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	FOIC
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	Follo
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.	a em algun	Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok. OBSERVAÇÕES Apatarmento necessita de reform		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo. nas parte para melhorar aspecto.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok.		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok. OBSERVAÇÕES Apatarmento necessita de reform		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo. nas parte para melhorar aspecto.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok. OBSERVAÇÕES Apatarmento necessita de reform		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo. nas parte para melhorar aspecto. LOCADOR	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok. OBSERVAÇÕES Apatarmento necessita de reform Local/Data São Paulo, 02 de junho de 2023		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo. nas parte para melhorar aspecto.	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok. OBSERVAÇÕES Apatarmento necessita de reform		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo. nas parte para melhorar aspecto. LOCADOR	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok. OBSERVAÇÕES Apatarmento necessita de reform Local/Data São Paulo, 02 de junho de 2023		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo. nas parte para melhorar aspecto. LOCADOR LOCATÁRIO	
Pia/cuba Ok. Torneira Ok. Acessórios Não tem. Abast. Gás Botijão. Interfone Ok. OBSERVAÇÕES Apatarmento necessita de reform Local/Data São Paulo, 02 de junho de 2023		Um tanque em cimento rustico / uma torneira ok / varal suspenso antigo. nas parte para melhorar aspecto. LOCADOR	

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT" . Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.

1487-44 VISTORIAS APTO 44 ED. ADRIANA - SER GIO E CLEONICE.pdf

Documento número 2fc4cdd0-80ad-485e-84b2-0c35ac182233



Assinaturas



SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES

Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.120.103.28 / Geolocalização: -23.557276, -46.640401


Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 05 Junho 2023, 14:47:25

E-mail: larabely@hotmail.com Telefone: + 5511992587217

Token: 0607ee90-****-****-85a7e248abb1



Assinatura de SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES



CLEONICE MARIA DA SILVA

Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 189.40.74.128


Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-M135M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/21.0 Chrome/110.0.5481.154 Mobile

Safari/537.36

Data e hora: 05 Junho 2023, 14:59:50 E-mail: cleonicetorres005@gmail.com

Telefone: + 5511967618663

Token: 95cf0d31-****-****-a6c7383c9ec6



Assinatura de CLEONICE MARIA DA SILVA



ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO

Assinou para aprovar


Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541050, -46.638367 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/113.0.5672.121 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 05 Junho 2023, 16:05:06 E-mail: diretoria@larcon.com.br Telefone: + 5511974783181

Token: b61fe3ec-****-***-124893d7eb98



Assinatura de ESPÓLIO DE VERA GEMMA



Vanessa Cordeiro de Oliveira

Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 05 Junho 2023, 16:05:59 E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511976196167

Token: 53ce75a0-****-****-f2fbb0c42825



Assinatura de Vanessa Cordeiro de Oliveira



Natacha Gonçalves da Silva

Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 05 Junho 2023, 15:39:52

E-mail: larcon@larcon.com.br Telefone: + 5511976791746

Token: 36ea6aa8-***-***-21f961fa1143



Assinatura de Natacha Gonçalves da Silva



Dagoberto de Oliveira Lima

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 189.40.73.74

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0


Mobile Safari/537.36

Data e hora: 05 Junho 2023, 15:21:39

E-mail: dagobertooliveiralima18@gmail.com

Telefone: + 5511984174489

Token: ea89eb06-****-***-1bcafe72ca9c



Assinatura de Dagoberto de Oliveira Lima



Hash do documento original (SHA256):

4879661373c15bd75ce36991aaaa3625b98b93d87d7da21bc00fc60c2edd53f1

Verificador de Autenticidade:

https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2fc4cdd0-80ad-485e-84b2-

0c35ac182233

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): https://zapsign.com.br/validacao-documento/



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 2fc4cdd0-80ad-485e-84b2-0c35ac182233, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

