

RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Ν°

1488-33

IMÓVEL/END. Apto 33 - Rua Vigário Albernaz, 282

LOCADOR ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO

LOCATÁRIO CLAUDIA NATALINA ROCHA DE SOUZA

| DORMITÓRIO (SUITE) | FOTO | DORMITÓRIO (№ 01) - Continuação | FOTO |
|--------------------------|------|---|------|
| Piso | | Janela Ok. Vidro ok. | |
| Parede | | Armário Embutido portas com pintura nova. | |
| Teto | | Lustre/Globo Paflon ok. | |
| Porta | | Tomadas/Espelho Ok. | |
| Fechadura | | Sacada Não tem. | |
| Janela | | Observação | |
| Armário | | DORMITÓRIO (№ 02) | FOT |
| Lustre/Globo | | Piso Taco sintéko novo. | |
| Tomadas/Espelho | | Parede Ok. Pintura nova. | |
| Sacada | | Teto Ok. Pintura nova. | |
| Observação | | Porta Ok. Pintura nova. | |
| | | Fechadura Ok. Com chaves. | |
| BANHEIRO (SUITE) | FOTO | Janela Só possui as folhas com vidros ok. | |
| Apar.Sanitário | | Armário Embutido portas com pintura nova | |
| Lavatório | | Lustre/Globo Paflon ok. | |
| Gabinete | 1 | Tomadas/Espelho Ok. | |
| Armário | | Sacada Não tem. | |
| Espelho | | Observação | |
| Banheira | | , | |
| Box | | SALA (01) | FOT |
| Chuveiro | | Piso Taco sintéko novo. | |
| Acessórios WC | | Parede Ok. Pintura nova. | |
| Piso | | Teto Ok. Pintura nova. | |
| Parede/azulejo | | Porta Regular pintura nova. | |
| Teto | | Fechadura Ok. | |
| Vitrô/janela | | Janela Ok. Vidros ok. | |
| Porta | | Lustre/Globo Paflon ok. | |
| Fechadura | | Tomadas/Espelho Ok. | |
| Globo | | Sacada Não tem. | |
| Tomadas/espelho | | Outros | |
| Outros | | Observação | |
| Observação | | | |
| • | | SALA (02) | FOT |
| CLOSET | FOTO | Piso | |
| Armário | | Parede | |
| Piso | | Teto | |
| Parede | | Porta | |
| Teto | | Fechadura | |
| Lustre/globo | | Janela | |
| Tomadas/espelho | | Lustre/Globo | |
| Outros | | Tomadas/Espelho | |
| Observação | | Sacada | |
| DORMITÓRIO (№ 01) | FOTO | Outros | |
| Piso Taco sintéko novo. | | Observação | |
| Parede Ok. Pintura nova. | | LAVABO | FOT |
| Teto Ok. Pintura nova. | | Apar.Sanitário | |
| Porta Ok. Pintura nova. | | Lavatório | |
| Fechadura Ok. Sem chave. | | Gabinete | |

ca2b Dockmento assi

ZapSign aa5a8df5-866c-4ddf-a40c-5d456caca2by. Dockmento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e cer 14.063/2020.

| | LAVABO (Continuação) | FOTO | COZINHA(continuação) | FOTO |
|-------------------|------------------------------|---------------|---|------|
| Armário | | | Piso Ok. Cerâmica vermelha ok. | |
| Espelho | | | Parede/azulejo Azulejo 1/2 barra antigo soltando, pintura ok | |
| Acessórios W | C | | Teto Ok. Pintura nova. | |
| Piso | | | Vitrô/janela Ok. Vidros ok. | |
| Parede/azulejo |) | | Porta Não tem. | |
| Teto | | | Fechadura Não tem. | |
| Vitrô/janela | | | Luminária Paflon ok. | |
| Porta | | | Tomadas/espelho Ok. | |
| Fechadura | | | Outros | |
| Globo | | | Observação | |
| Tomadas/espe | lho | | DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA | FOT |
| Outros | | | Piso | |
| Observação | | | Parede | |
| | | | Teto | |
| | BANHEIRO SOCIAL | FOTO | Porta | |
| Apar.Sanitário | Ok. | | Fechadura | |
| Lavatório | Ok. Suspenso. | | Janela | |
| Gabinete | Não tem. | | Armário | Ī |
| Armário | Ok. | | Lustre/Globo | Ī |
| Espelho | Ok. | | Tomada/Espelho | |
| Acessórios W | | | Outros | |
| Piso Porcela | | | Observação | |
| Parede/azulejo | | | BANHEIRO ÁREA SERVIÇO | FOT |
| | tura nova. | | Apar.Sanitário | |
| Vitrô/janela | Ok. Vidro ok. | | Lavatório | |
| | minio anodizado branco. | | Gabinete | |
| Fechadura | Ok. Com chaves. | | Espelho | |
| Luminária | Paflon ok. | | Chuveiro | |
| | | | | |
| Tomadas/espe | elho Ok. | | Piso | |
| Outros | | | Parede/azulejo | |
| Observação | | | Vitrô/janela | |
| | 0070014 | 5070 | Porta | - |
| | COZINHA | FOTO | Fechadura | |
| Armarios | Não tem. | | Globo | |
| Exaustor/coifa | | | Tomadas/espelho | |
| Gabinete | Alvenária pintura ok. | | Observação | |
| Pia/cuba | Ok. | | ÁREA DE SERVIÇO | FOT |
| Torneira | Ok. | | 01 tanque pq inox ok, 01 torneira ok, paflont ok, piso porcelana- | |
| Acessórios | Não tem. | | to ok, parede ok, azulejo 1/2 barra ok, pintura nova, janela ok, | |
| Abast. Gás | Botijão. | | vidros ok. | |
| Interfone | Ok. | | | |
| OBSERVAÇÕE | S Apartamento encontra-se em | bom estado de | e conservação. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ^ | |
| | | | / \ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Local/Data | São Paulo, 03 de novembro | de 2022 | LOCADOR Sur | |
| _ocal/Data | São Paulo, 03 de novembro | de 2022 | 10) / /// | 7) |
| (| São Paulo, 03 de novembro | de 2022 | Claudia Natali | |
| Local/Data (Ass. | São Paulo, 03 de novembro | de 2022 | 10) / /// | |

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.

1488-33 VISTORIA APTO 33 ED. IOLANDA - CLAU DIA.pdf

Documento número aa5a8df5-866c-4ddf-a40c-5d456caca2b7



Assinaturas



CLAUDIA NATALINA ROCHA DE SOUZA

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 189.98.255.98 / Geolocalização: -23.541099, -46.638151 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A307GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 04 Novembro 2022, 09:30:49

CPF: 023.215.018-47

E-mail: dinha.waltinho@hotmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511960443366

Token: 60298f59-****-****-221c5ceb672a

Claudia Natalina Rocha De Souza

Assinatura de CLAUDIA NATALINA ROCHA DE



ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 03 Novembro 2022, 18:12:18

E-mail: diretoria@larcon.com.br Telefone: + 5511974783181

Token: 57ec0259-****-***-7ef801afefe7



Assinatura de ESPÓLIO DE VERA GEMMA



Vanessa Cordeiro de Oliveira

Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 191.209.21.221


Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 03 Novembro 2022, 16:44:41

E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511976196167

Token: 248b18fd-****-****-48e2e95d603f



Assinatura de Vanessa Cordeiro de Oliveira



Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221 / Geolocalização: -23.541128, -46.641581 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)


AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 04 Novembro 2022, 08:33:15

E-mail: larcon@larcon.com.br Telefone: + 5511976791746

Token: 374a4bb9-***-***-8015ccbf5f88



Assinatura de Natacha Gonçalves da Silva



Luiz Wanderley Campos Aguiar

Assinou

Pontos de autenticação: Assinatura na tela

IP: 191.209.21.221

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 03 Novembro 2022, 16:04:31

E-mail: locacoes@larcon.com.br Telefone: + 5511947978318

Token: 57ebde72-****-***-d538e9ee7e95



Assinatura de Luiz Wanderley Campos Aguiar



Hash do documento original (SHA256):

4362f999631459e348a6eb44603edab4248e860b76c768b1b1a0a4acdc26f300

Verificador de Autenticidade:

https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=aa5a8df5-866c-4ddf-a40c-

5d456caca2b7

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): https://zapsign.com.br/validacao-documento/



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número aa5a8df5-866c-4ddf-a40c-5d456caca2b7, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

