

RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Νº

1493-1

IMÓVEL/END.Apto 23 Rua José Antônio Coelho, 235LOCADORASGLAUCIA MARIA FERREIRA LOBO MUNIN E MARIA AMÉLIA LOBO VENDRAMELLOCATÁRIASIVANA BARBA PACHECO E CAROLINA ALANE GIL TOLOMEOTTI

DORMITÓRIO (SUITE) - NÃO TEM	FOTO	DORMITÓRIO (№ 01) - Continuação	FOTO
Piso		Janela Ok. Pintura NOVA.	
Parede		Armário Folha descolando.	
Teto		Lustre/Globo spot e lampada ok	
Porta		Tomadas/Espelho Em ordem.	
Fechadura		Outros	
Janela		Observação	
Armário		DORMITÓRIO (Nº 02)	FOTO
Lustre/Globo		Piso Taco bom estado.	
Tomadas/Espelho		Parede Ok. Pintura NOVA.	
Sacada		Teto Ok. Pintura NOVA.	
Observação		Porta Ok. Pintura NOVA.	
BANHEIRO (SUITE) - NÃO TEM		Fechadura ok, com chave.	
	FOTO	Janela vidros ok. Deslizande ok.	
Apar.Sanitário		Armário Não tem.	
Lavatório		Lustre/Globo sem globo, lampada ok.	
Gabinete		Tomadas/Espelho Em ordem.	
Armário		Outros	
Espelho		Observação	
Banheira		Chool ragae	
Box		SALA (01)	FOTO
Chuveiro		Piso Ceramica em bom estado.	
Acessórios WC		Parede Ok. Pintura NOVA.	
Piso		Teto Ok. Pintura NOVA.	
Parede/azulejo		Porta Ok. Pintura NOVA por dentro.	
Teto		Fechadura Em ordem.	
Vitrô/janela		Janela Bom estado, c/ fecho de alumínio, vidros ok	
Porta		Lustre/Globo Plafon ok	
Fechadura		Tomadas/Espelho Em ordem	
Globo		Sacada Não tem.	
Tomadas/espelho		Outros Trilho de aluminio	
Outros		Observação	
Observação		-	
		SALA (02) - NÃO TEM	FOTO
CLOSET - NÃO TEM	FOTO	Piso	
Armário		Parede	
Piso		Teto	
Parede		Porta	
Teto		Fechadura	
Lustre/globo		Janela	
Sacada		Lustre/Globo	
Outros		Tomadas/Espelho	
Observação		Sacada	
DORMITÓRIO (№ 01)	FOTO	Outros	
,	FOTO	Outros Observação	1
DORMITÓRIO (Nº 01)	FOTO	Observação	FOTO
DORMITÓRIO (Nº 01) Piso Taco OK Parede Ok. Pintura NOVA.	FOTO	Observação LAVABO - NÃO TEM	FOTO
DORMITÓRIO (Nº 01) Piso Taco OK	ГОТО	Observação	FOTO

Mod

LAVABO (Continuação) - NÃO TEM	FOTO	COZINHA(continuação)	FOTO
Armário		Piso Ceramica em bom estado, com manchas.	
Espelho		Parede/azulejo Ok. Pintura NOVA.	
Acessórios WC		Teto Ok. Pintura NOVA.	
Piso		Vitrô/janela Ok. Vidros ok	
Parede		Porta Ok. Pintura NOVA por dentro.	
Teto		Fechadura Em ordem.	
Vitrô/janela		Globo Em ordem.	
Porta		Tomadas/espelho Ok.	
Fechadura		Outros	
Globo		Observação	
Tomadas/espelho		DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA	FOTO
Outros		Piso Ceramica em bom estado.	
Observação		Parede Ok. Pintura NOVA.	
		Teto Ok. Pintura NOVA.	
BANHEIRO SOCIAL	FOTO	Porta Ok. Pintura NOVA.	
Apar.Sanitário Ok.	1010	Fechadura ok. sem chave	
		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
Gabinete Não tem		Armário Não tem.	
Armário Ok.		Lustre/Globo spot e lampada ok	
Espelho Em ordem, com oxidação.		Tomadas/Espelho Em ordem.	
Acessórios WC Em ordem.		Outros	
Piso Ceramica, em bom estado.		Observação	
Parede/azulejo Ok.		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO	FOTO
Teto Ok. Pintura NOVA.		Apar.Sanitário ok.	
Vitrô/janela Ok. Vidros ok.		Lavatório Não tem.	
Porta Ok. Pintura NOVA.		Gabinete Não tem.	
Fechadura OK.		Espelho Não tem.	
Globo Plafon ok.		Chuveiro Não tem.	
Tomadas/espelho Ok.		Piso Ceramica em bom estado.	_
Outros		Parede/azulejo Ok. Pintura NOVA.	
Observação c/ chuveiro		Vitrô/janela Ok, vidros ok.	
,		Porta Não tem.	
COZINHA	FOTO	Fechadura Não tem.	
Armarios Em ordem.	1010	Globo lampada ok	
Exaustor/coifa Não tem		Tomadas/espelho Em ordem.	
Gabinete Ok. Alvenaria portas ok.		Observação	
			ГОТО
Pia/cuba Em ordem.		ÁREA DE SERVIÇO	FOTO
Torneira Ok.		01 Tanque de louça ok,	
Acessórios Não tem		01 Torneira ok	
Abast. Gás Encanado.		02 varais de teto desgastados.	
Interfone Em ordem.			
OBSERVAÇÕES Estado geral do imóvel é bom.			
		\ \ \ \ \ \	
l		////	
Local/Data São Paulo, 26 de Junho de 20	23.	LOCADORAS	
1		<u> </u>	
			V /
		$\sim \sim$	\mathcal{N}
\cap		LOCATÁRIA	\sim
		LOCATÁRIA	
Ass.		LOCATÁRIA	
Ass.			
Ass.		LOCATÁRIA LOCATÁRIA	
Ass.			

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.

1493-1 VISTORIA APTO 23 ED. CEREJEIRAS_IVAN A E BRUNA.pdf

Documento número 118dc841-3cd4-4057-93b9-eb3ea79924bc



Assinaturas



Ivana Barba Pacheco

Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:


Assinatura na tela IP: 172.31.78.152

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16 5 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 Data e hora: 26 Junho 2023, 20:08:10 E-mail: ivanabpacheco@gmail.com

Telefone: + 5511999435169

Token: 7024faeb-****-****-77e7d5f45f1c



Assinatura de Ivana Barba Pacheco



Carolina Alane Gil Tolomeotti

Assinou para aprovar


Pontos de autenticação:

Assinatura na tela IP: 172.31.47.149

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 28 Junho 2023, 10:32:11 E-mail: carolgiltolome@gmail.com Telefone: + 5511973650914

Token: 0a594bd9-****-****-8c13251ae553



Assinatura de Carolina Alane Gil Tolomeotti



Glaucia Maria Ferreira Lobo Munin e Maria Amélia Lobo Vendramel

Assinou para aprovar


Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 172.31.80.73 / Geolocalização: -23.541139, -46.638470 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15 7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/114.0.5735.124 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 26 Junho 2023, 14:21:10 E-mail: diretoria@larcon.com.br Telefone: + 5511974783181

Token: 94d8b4d8-***-***-056e7e5a09a8



Assinatura de Glaucia Maria Ferreira Lob...



Pontos de autenticação: Assinatura na tela

IP: 172.31.80.73

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0


Mobile Safari/537.36

Data e hora: 26 Junho 2023, 17:45:12

E-mail: dagobertooliveiralima18@gmail.com

Telefone: + 5511984174489

Token: b354eedf-****-****-ddf86c252803



Assinatura de Dagoberto de Oliveira Lima



Hash do documento original (SHA256): 65622eb3128ed4045ae308d19796532ed464a13a8ad2994f1117f321c16d7d08

Verificador de Autenticidade: https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=118dc841-3cd4-4057-93b9-eb3ea79924bc

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): https://zapsign.com.br/validacao-documento/



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 118dc841-3cd4-4057-93b9-eb3ea79924bc, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

