

thyssenKrupp Elevadores



São Paulo, 05 de julho de 2016.

Ao,

CD. ED. DUCHAMP VILLON

Av. Bueno Brandão, 366

Ref.: Parecer Técnico

Prezados Senhores (as):

Após vistoria realizada pela nossa equipe técnica no elevador deste conceituado condomínio, referente ao atendimento de chamado técnico sob OS nº 8960452 de 03/07/2016 aberto as 15h:03min, no equipamento 47045, constatamos a necessidade de substituição das seguintes peças:

Nº do Elevador	Código	Descrição da Peça	Qtde	Valor Unitário
47045	10236453	MODULO MFCH2	1	1.840,43

1) Ocorrência

Foi registrada a paralisação do elevador após falha no fornecimento de energia da rede elétrica. Durante o atendimento técnico, verificou-se a queima de componentes eletrônicos acima informados, ficando o equipamento parado.

2) Causa

A causa relacionada aos danos deste componente se relacionam a:

- a) oscilações no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável pelo fornecimento.

Informamos que o componente danificado é a fonte de alimentação do quadro de comando do elevador, com isso na visita técnica realizada na data acima informada não foi possível verificar o funcionamento de outros componentes, visto que dependem da alimentação elétrica que o modulo MFCH2.

Sendo assim, após a instalação deste modulo, faremos nova avaliação dos componentes eletrônicos.

Sendo o que tínhamos a informar, qualquer duvida, estamos a disposição.

Atenciosamente.

Denison Canzian
thyssenkrupp elevadores S.A.