

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN MARCO

Rua Vigário Albernaz, 523 – Vila Gumerindo – São Paulo - SP

COMUNICADO – URGENTE

ELEVADORES

Senhores Condôminos,

Informamos que o motor do elevador de serviço foi retirado pela Atlas e está em manutenção, sendo que a previsão é de 12 dias.

Infelizmente os elevadores tem a mesma idade do prédio e embora tenham passado por uma modernização nas partes das cabines (não feita pela Atlas), existe o desgaste natural, que acaba demandando trocas de peças/mecanismos, que felizmente são cobertos pelo contrato, pois tem alto custo.

Algumas peças a Atlas têm para troca de “imediato”, porém, além de não ter todas, ainda é necessário tempo para realização do serviço, por isso da demora.

Temos apenas o elevador social em funcionamento e em função disso e da paralização do elevador de serviço, a Atlas está priorizando todo o atendimento, tanto de manutenção do motor como nos problemas que surgem no elevador social.

Também estamos cotando a modernização de todo o equipamento para apresentação em próxima assembleia.

Sabemos da dificuldade que os moradores têm passado neste momento e estamos trabalhando arduamente para solucionar o quanto antes este transtorno.

Contamos com a colaboração de todos.

Atenciosamente,

p/CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN MARCO

Ricardo Manfrini D’Albuquerque – Síndico

Outubro/2022

