



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº.: 171967-2/2019

Projeto Técnico Nº.: 065190/3550308/2019

Endereço: AVENIDA NAZARE, 1812

Bairro: IPIRANGA

Município: SÃO PAULO

Ocupações: Habitação multifamiliar

12. Compartimentação vertical no interior do edifício:

1 - O subsolo não está compartimentado em relação ao térreo.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - A central de interfones não possui autonomia mínima de 60 minutos.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Não há acionamento manual da bomba junto aos hidrantes, nos locais previstos em projeto.

Observações Orientações

VISTORIA COMUNICADA. 1. A BOMBA DE INCÊNDIO NÃO FOI INSTALADA CONFORME PROJETO TÉCNICO. 2. O SUBSOLO NÃO ESTÁ COMPARTIMENTADO EM RELAÇÃO AO TÉRREO. 3. A CENTRAL DE INTERFONES NÃO POSSUI AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS. 4. DEMAIS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ESTÃO EM CONDIÇÕES.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

quarta-feira, 3 de julho de 2019

Acompanhante: MARCIO S. DE SOUZA

RG: 52552283 9

Fone: 1150626503

Vistoriante: 2. SGT PM FABRICIO DA COSTA BARCELOS

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".