



VISTORIA REDE HIDRÁULICA

VÁLVULAS DE DESCARGA VASOS SANITÁRIOS

Prezado(a) condômino(a);

O comunicado enviado anteriormente em julho de 2018, informando da necessidade e solicitando a revisão das válvulas de descarga dos banheiros dos apartamentos, infelizmente não foi logrado de êxito.

As válvulas com problemas pode ocasionar aumento de consumo, consequentemente dos custos, além de pelas falhas mecânicas das peças acarretarem variação de pressão e causar “estrondo na coluna” famoso “golpe de aríete”, com sérios vazamentos.

A responsabilidade da revisão é do proprietário de cada unidade, inclusive discutido na última assembleia.

O Zelador iniciará na próxima segunda-feira, dia 05/11/18 com término previsto para sexta-feira, dia 09/11/18, vistoria em todos os apartamentos, com objetivo de identificar as unidades com problemas.

Contamos com a colaboração de todos e antecipadamente.

Agradecemos.

COND. EDIFÍCIO JOSEFINA
MIRIAN NOGUEIRA MONTEIRO - SÍNDICA
SP. OUTUBRO/2018

