



RELATÓRIO DE VISTORIA

CONDOMÍNIO: **Bristol Village**Endereço: **Rua Eng. Luis Ant. Tambasco, 66**Zelador: **Nº 11**Data: **06 Abril / 2020**Chegada: **14:35** horas

Saída: _____ horas

1 - ÁREAS (Conserv./limpeza)	COD.	5 - ELEVADORES	COD.	10 - SINAL P/ TELEVISÃO	COD.	15 - ADMINISTRATIVOS	COD.
Apartamento zeladoria	OK	Acolchoado	1	Antena Digital	OK	Arquivo Prestação Contas	OK
Área do Térreo - externa	OK	Botoeiras/Painel/Andares		A Cabo (rede)	OK	Controle de Ocupação	OK
Calçada	OK	Cabine/Corrimão/Teto				Cronograma Inspeção Zel.	OK
Churrasqueira	OK	Espelho				Livro Sug/Recla/Ocorrência	OK
Cobertura-Telhado/Lage	NT	Iluminação		11-ABASTECIMENTO GÁS		Plantas da Construção	OK
Entrada de serviço	OK	Inter-comunicador		Centro de Medição	OK	Quadro de Aviso/Mural	OK
Entrada social	OK	Piso		Medidores	OK	Regulamento Interno	OK
Escadarias	NT	Casa de Maquinas		Rede de Distribuição	OK	Requisição Salão de Festas	OK
Fachada	NT	Maquinas dos Elevadores				Rel. Moradores Portaria	OK
Guarita	OK	Placa PMSP		12-LIXO (RECOLHIMENTO)			
Hall andares - Serviço.	NT	Placa Adm.		Container/Lixeira	OK		
Hall andares - Social	NT	Placa Emp. Manutenção		Reciclagem	NT		
Hall de entrada	NT	Tapetes					
Jardim	OK			13-SEGURANÇA INCÊNDIO		16 - FUNCIONÁRIOS	
Quadra Poliesportiva	NT	6 - EQUIPAMENTOS		Alarme Incêndio	NT	Controle de Ponto Func.	OK
Salão de Festas	NT	Brinquedos Play-Ground		AVCB	OK	Desempenho das Funções	OK
Salão de Ginástica	NT	Equipamento de Ginástica		Bomba de Incêndio	NT	EPI - Equip.Prot.Indiv - Fax.	OK
Salão de Jogos	NT	Equipamento de Sauna		Brigada de Incêndio	NT	Quadro/ Escala de Folga	OK
Salão de Recreação	NT	Equipamento de Jogos		Corrimão Escadaria	NT	Relógio de Ponto	OK
Sauna (área)	NT	Interfone - Central	OK	Hidrantes - Caixa	NT	Alerta Vigia	OK
Copa Funcionários	OK	Luz Piloto	1	Sinalização - Segurança	NT	Uniformes	OK
Vestiário/WC Funcionários	OK	Para-Raios		Iluminação Emergência	OK		
		Portas de Vidros		Mangueiras/Bicos/Chave	NT		
		Vidros		Portas Corta-Fogo	NT		
2 - GARAGEM				Pressurização Escada	NT		
Demarcação/Pintura Box				Sensor de Fumaça	NT	17 - OUTROS	
Depósitos		7 - UTENSÍLIOS		Sinalização Equipamentos	OK		
Espelho Convexo		Carrinho de Compra	1				
Sinalizador E/S Veículos		Guarda Chuva - Portaria					
Infiltração/Vazamento		Tapete Entrada de Serviço	1	14 - SEG. PATRIMONIAL			
Rampa		Tapete Entrada Social		Circuito Fechado TV	OK		
Pintura/Parede				Alarme Segurança	OK		
Piso				Cerca Periferica	OK		
Porta Automática		8 - REDE ELETRICA		Controle Acesso Garagem	OK	18 - APTOS. P/ ALUGAR	
Protetor Coluna/Paredes		Centro de Medição	OK	Fechadura Eletromagnetica	OK	Nº NT	
Tubulação		Gerador		Gradil	OK		
		Minuteiras	OK	Gravação - Segurança	OK		
		Sensor de Iluminação	OK	Monitoramento	OK		
				Muros	OK	19 - APTOS. P/ VENDER	
3 - PISCINA				Passa Volume	OK	Nº 05,06 e 08	
Água		9 - REDE HIDRÁULICA		Porteiro Eletrônico	OK		
Aquecedor		Barrilete		Portões Foto Célula	OK		
Bomba/Quadro/Filtro		Bomba Recalque		Portões Automáticos	OK		
Deck		Caixa D'Água Inferior		Quadro/Regras Segurança	OK		
		Caixa D'Água Superior		Quadro/Telefones Úteis	OK		
4-MANUT. OBRIGATÓRIA	VCTO.	Quadro/Quarto Bombas				LEGENDA	COD.
Desinsetização	—	Válvula de Retenção				Está em Ordem	OK
Limpeza Caixa D'Água	—	Válvula de Balanceamento				Não Tem	NT
Med.Ohmica Para-Raios	—					Desatualizado	D
Recarga de extintores	OK/NT					Obs no Verso (1,2,3..)	1
Testes hidrostáticos	OK/NT						

Objetivo: Verificação quanto a conservação e limpeza das áreas comuns, funcionamento dos equipamentos e dos sistemas administrativos

Nos itens que necessitar de fotos, acrescentar a letra "F" no nº do código

SR.(A) SÍNDICO(A)

- 1 - Favor devolver esta vistoria ao Depto. de Condomínios da Administradora com as anotações das providências a serem adotadas com objetivo a solução dos assuntos.
- 2 - As providências a serem adotadas através da Administradora dependem de Vossa autorização

[illegible]

FISCAL

ZELADOR

DEPTO.CONDOMÍNIOS