



RELATÓRIO DE VISTORIA

CONDOMÍNIO: Bristol Village
Endereço: Rua Eng. Luiz Tambasco, 66
Zelador: NT
Data: 06/ outubro / 2015 Chegada: 15:35 horas Saída: _____ horas

1 - ÁREAS(Conserv./limpeza)	COD.	5 - ELEVADORES	COD.	10-SINAL. P/ TELEVISÃO	COD.	15 - ADMINISTRATIVOS	COD.
Apartamento Zeladoria	NT	Acolchoado		Antena Convencional		Arquivo Prestação Contas	OK
Área do Térreo - Externa	OK	Botoeiras/Painel/Andares		Antena Parabólica		Bloco Anotações Portaria	NT
Calçada	OK	Cabine/Corrimão/Teto		A Cabo (rede)		Cartões de Visita	NT
Churrasqueira	NT	Espelho				Controle Consumo de Água	NT
Cobertura-Telhado/Lage	NT	Iluminação		11-ABASTECIMENTO GÁS		Controle de Ocupação	NT
Entrada de Serviço	NT	Inter-Comunicador		Centro de Medição	NT	Crachá Serviços	NT
Entrada Social	OK	Piso		Medidores	OK	Ficha Controle Estoque	OK
Escadarias	NT	Casa de Maquinas		Rede de Distribuição	OK	Ficha Reg.de Empregadas	NT
Fachada	NT	Maquinas dos Elevadores				Cronograma Inspeção Zel.	NT
Guarita	OK	Placa PMSP		12-LIXO (RECOLHIMENTO)		Livro Sug/Recla/Ocorrência	NT
Hall andares - Serviço	NT	Placa Adm.		Container/Lixeira	OK	Placa Padrão Aluga/Vende	NT
Hall andares - Social	NT	Placa Emp. Manutenção		Reciclagem	OK	Plantas da Construção	NT
Hall de Entrada	NT	Tapetes				Quadro de Aviso/Mural	OK
Heliponto (topo do edifício)	NT			13-SEGURANÇA INCÊNDIO		Regulamento Interno	OK
Jardim	OK	6 - EQUIPAMENTOS		Alarme Incêndio		Requisição Salão de Festas	NT
Quadra Poliesportiva	NT	Brinquedos Play-Ground	NT	AVCB - Bombeiros		Manual/Pasta do Zelador	NT
Salão de Festas	NT	Equipamento de Ginástica	NT	Bomba de Incêndio		Relação de Fornecedores	OK
Salão de Ginástica	NT	Equipamento de Sauna	NT	Brigada de Incêndio		Rel. Moradores Portaria	OK
Salão de Jogos	NT	Equipamento de Jogos	NT	Corrimão Escadaria			
Salão de Recreação	NT	Interfone - Central	OK	Hidrantes - Caixa		16 - FUNCIONÁRIOS	
Sauna (área)	NT	Luz Piloto	NT	Sinalização - Segurança		Estojo - Primeiros Socorros	OK
Vestibulo/Copa Funcionários	OK	Para-Raios	NT	Iluminação Emergência		Controle de Ponto Func.	OK
WC Funcionários	OK	Portas de Vidros	NT	Mangueiras/Bicos/Chave		Crachá Funcional	OK
2 - GARAGEM		Vidros	NT	Portas Corta-Fogo		Desempenho das Funções	OK
Demarcação/Pintura Box				Pressurização Escada		EPI - Equip.Prot.Indiv- Faxin.	OK
Depósitos		7 - UTENSÍLIOS		Sensor de Fumaça		Livro Inspeção do Trabalho	NT
Espelho Convexo		Carrinho de Compra		Sinalização Equipamentos		Quadro/ Escala de Folga	OK
Sinalizador E/S Veículos		Cesto de Lixo (áreas/and)				Relógio de Ponto	OK
Infiltração/Vazamento		Cinzeiro p/ Andares		14 - SEG. PATRIMONIAL		Alerta Vigia	OK
Rampa		Guarda Chuva - Portaria		Circuito Fechado TV	OK	Uniformes	OK
Quadro de Aviso/Mural		Tapete Entrada Serviço		Alarme Segurança	OK		
Pintura/Parede		Tapete Entrada Social		Cerca Periférica	OK	17 - OUTROS	
Piso				Controle Acesso Garagem	OK	Obras em andamento	NT
Placas Indicativas		8 - REDE ELÉTRICA		Livro Controle de Portaria	OK		
Porta Automática		Centro de Medição	OK	Crachá - Prest.Serviço	NT		
Protetor Colunas/paredes		Gerador	NT	Curso Seg/Funcionários	NT	18 - APTOS. P/ ALUGAR	
Tubulação		Minuteiras	NT	Fechadura Eletromagnética	OK	Nº	NT
3 - PISCINA		Sensor de Iluminação	OK	Gradil	OK		
Água				Gravação - Segurança	OK		
Aquecedor		9 - REDE HIDRÁULICA		Monitoramento	OK	19 - APTOS. P/ VENDER	
Bomba/Quadro/Filtro		Barrilete		Muros	OK	Nº	01, 05, 06 e 08
Deck		Bomba Recalque		Passa Volume	OK		
		Caixa d'água Inferior		Porteiro Eletrônico	OK	LEGENDA	COD.
4-MANUT. OBRIGATÓRIA	VCTO.	Caixa d'água Superior		Portões Foto Célula	OK	Está em ordem	OK
Desinsetização	=	Quadro/Quarto Bombas		Portões Automáticos	OK	Não tem	NT
Limpeza Caixa D'Água	=	Filtro de Água (coletivo)		Quadro/Regras Segurança	OK	Desatualizado	D
Med.Ohmica Para-Raios	7/16	Vazamento (Prum.Ramal)		Quadro/Telefones úteis	OK	Obs no verso (1,2,3..)	1
Recarga de Extintores	07/19	Válvula de Retenção		Ronda Externa Segurança	NT		
Testes Hidrostáticos	07/19	Válvula de Balanceamento					

Objetivo: Verificação quanto a conservação e limpeza das áreas comuns, funcionamento dos equipamentos e dos sistemas administrativos

Nos itens que necessitar de fotos, acrescentar a letra "F" no nº do código

2 - As providências a serem adotadas através da Administradora dependem de Vossa autorização

DEPTO.MANUTENCAO - 09/2006

DEPTO.CONDOMÍNIOS

Alcison