



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº

1178/04

IMÓVEL / ENDEREÇO

APTO. 91 / TRAVESSA GRASSII, 11 - BELA VISTA - SP

LOCADORA



Claudia Regina Oliveira Lima de Souza Dias

LOCATÁRIA

Najila Thomaz de Souza

DORMITÓRIO (SUITE) - NÃO TEM		FOTOS	DORMITÓRIO (Nº 01) Continuação		FOTOS
Piso			Vitro	esquadria de ferro c/vidro - em ordem	
Parede			Armário:	não tem	
teto			Globo:	soquete - em ordem	
Porta			Tomada/Espelho:	em ordem	
Fechadura			OBS:	Parte eletrica - em ordem	
Janela					
Armário			DORMITÓRIO (Nº 02) - NÃO TEM		FOTOS
Lustre/Globo			Piso:		
Tomada/Espelho			Parede:		
Sacada			Teto:		
Observação			Porta:		
			Fechadura:		
BANHEIRO (SUITE) - NÃO TEM		FOTOS	Janela:		
Apar.Sanitário			Armário:		
Lavatório			Lustre/Globo:		
Gabinete			Tomada/Espelho:		
Armário			Outros:		
Espelho			Observação		
Banheira					
Box			SALA (01)		FOTOS
Chuveiro			Piso:	Taco - com riscos	
Acessórios WC			Paredes:	pintura - NOVA	
Piso			Teto:	pintura - NOVA	
Parede/azulejo			Porta:	Principal em madeira c/ pintura NOVA	
Teto			Fechadura:	tetra e normal	
Vitrô/janela			Janela:	esquadria ferro c/vidros - em ordem	
Porta			Lustre/Globo	Spot - em ordem	
Fechadura			Tomada/Espelho	em ordem	
Globo			Sacada	não tem	
Tomada/espelho			Outros	parte eletrica em ordem	
outros			Observação		
Observação					
CLOSET - NÃO TEM		FOTOS	SALA (02) - NÃO TEM		FOTOS
Armário			Piso		
Piso			Parede		
Parede			teto		
Teto			Porta		
Lustre/globo			Fechadura		
Tomada/espelho			Janela		
outros			Lustre/Globo		
Observação			Tomada/Espelho		
			Sacada		
DORMITÓRIO (Nº 01)		FOTOS	Outros		
Piso: Taco - c/ alguns riscos			Observação		
Parede: pintura - NOVA			LAVABO - NÃO TEM		FOTOS
Teto: pintura - NOVA			Apar.Sanitário		
Porta: Madeira - pintura NOVA			Lavatório		
Fechadura: em ordem			Gabinete		

Na

LAVABO (Continuação) - NÃO TEM		FOTOS	COZINHA(continuação)		FOTOS
Armário			Piso	ceramica - em ordem	
Espelho			Parede/azulejo	metade - pintura nova	
Acessórios WC			Teto	pintura - NOVA	
Piso			Vitrô/janela	esquadria ferro c/vidros - em ordem	
Parede			Porta	Sanfonada	
Teto			Fechadura	não tem	
Vitrô/janela			Globo	soquete - em ordem	
Porta			Tomada/espelho	em ordem	
Fechadura			outros		
Globo			Observação		
Tomada/espelho			DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA - NÃO TEM		FOTOS
outros			Piso		
Observação			Parede		
			teto		
BANHEIRO SOCIAL		FOTOS	Porta		
Apar.Sanitário	Vaso sanitário - em ordem		Fechadura		
Lavatório	em ordem		Janela		
Gabinete	não tem		Armário		
Armário	não tem		Lustre/Globo		
Espelho	não tem		Tomada/Espelho		
Acessórios WC	não tem		Outros		
Piso	ceramica - cor cinza rajado -c/ alg. Manchas		Observação		
Parede/azulejo	azulejo - cor branca - c/ alg. furos		BANHEIRO ÁREA SERVIÇO - NÃO TEM		FOTOS
Teto	pintura -NOVA		Apar.Sanitário:		
Vitrô/janela	esquadria de ferro c/vidros - em ordem		Lavatório		
Porta	Madeira - em ordem		Gabinete		
Fechadura	metal - em ordem		Espelho		
Globo:	não tem		Chuveiro		
Tomada/espelho	em ordem		Piso		
Outros			Parede/azulejo		
Observação			Vitrô/janela		
			Porta		
COZINHA		FOTOS	Fechadura		
Armarios	não tem		Globo		
Exaustor/coifa:	Não tem		Tomada/espelho		
Gabinete	MDF - em ordem		Obs.:		
Pia/cuba	de resina sintetica cinza - em ordem		ÁREA DE SERVIÇO		FOTOS
Torneira	em ordem		tanque de Plastico Branco - em ordem		
Acessórios	não tem		torneira - em ordem		
Abast. Gás	em ordem				
Interfone	1 aparelho - em ordem				
OBSERVAÇÕES					
Apto recém pintado					
São Paulo, 28 de julho de 2010.			Locadora:		
Ass:			Locatária:		
Vistoriador:					
					

Sr. Vistoriador: Anotar se possui ou não o item, o tipo e os estado de conservação.

Reg. Civil e Tab. de Guaianas - Benedito Aparecido Morelli-Oficial
Rua Evaldo Calabrez nº 120 - FONE 2961-6416 - SP
Reconhecido por semelhança em documento sem valor econômico a firma
de: NAILA THOMAZ DE SOUZA, Dou. fé.
São Paulo, 29 de julho de 2010.
Em Testemunho _____ da verdade. Cód. [198957/514390400353382]

MARCELO RODRIGUES ALFEN - Escrevente Autorizado
Válido somente com selo de autenticidade, Valor Total R\$ 3,00

