



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº
1178-5

Imóvel/End.	Apto 164 - Rua Duque de Caxias, 42
Locador	Claudia Regina Oliveira S. Dias
Locatário	JOSÉ ARMANDO ESPER e NYDIA GIORGIO NATALI

DORMITÓRIO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01) - Continuação	FOTO
Piso				
Parede				
Teto				
Porta				
Fechadura				
Janela				
Armário				
Lustre/Globo				
Tomadas/Espelho				
Sacada				
Observação				
BANHEIRO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO/SALA	FOTO
Apar.Sanitário			Piso taco - regular	
Lavatório			Parede OK - Pintura Boa	
Gabinete			Teto OK - Pintura Boa	
Armário			Porta OK	
Espelho			Fechadura Ok.	
Banheira			Janela ok - vidros ok	
Box			Armário OK - com chaves	
Chuveiro			Lustre/Globo Com bocal e lampada	
Acessórios WC			Tomadas/Espelho ok	
Piso			Outros	
Parede/azulejo			Observação	
Teto				
Vitrô/janela			SALA (01)	
Porta				FOTO
Fechadura			Piso	
Globo			Parede	
Tomada/espelho			Teto	
Outros			Porta	
Observação			Fechadura	
CLOSET		FOTO	Janela	
Armário			Lustre/Globo	
Piso			Tomadas/Espelho	
Parede			Sacada	
Teto			Outros	
Lustre/globo			Observação	
Tomadas/espelho			SALA (02)	
Outros				FOTO
Observação			Piso	
DORMITÓRIO (Nº 01)		FOTO	Parede	
			Teto	
			Porta	
			Fechadura	
			Janela	
			Lustre/Globo	
			Tomadas/Espelho	
			Sacada	
			Outros	
			Observação	
LAVABO		FOTO		
			Apar.Sanitário	
			Lavatório	
			Gabinete	

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. , fls 02/02