



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº 3973

IMÓVEL (ENDEREÇO) Ed. Genebra - Rua Genebra, 177 - Apto. 0061

LOCADOR

LOCATÁRIO

DORMITÓRIO (SUITE)	FOTO	DORMITÓRIO (Nº)Continuação	FOTO
Piso	OK	Janela	OK
Parede	OK	Armário	NT
teto	OK	Lustre/Globo	NT
Porta	OK	Tomada/Espelho	OK
Fechadura	OK	Outros	
Janela	OK	Observação	
Armário	OK		
Lustre/Globo	NT		
Tomada/Espelho	OK		
Sacada	OK		
Observação			
BANHEIRO (SUITE)	FOTO	DORMITÓRIO (Nº)	FOTO
Apar.Sanitário	OK	Piso	
Lavatório	OK	Parede	
Gabinete	OK	teto	
Armário	NT	Porta	
Espelho	OK	Fechadura	
Banheira	OK	Janela	
Box	OK	Armário	
Chuveiro	NT	Lustre/Globo	
Acessórios WC	OK	Tomada/Espelho	
Piso	OK	Outros	
Parede/azulejo	OK	Observação	
Teto	OK		
Vitrô/janela	OK		
Porta	OK		
Fechadura	OK		
Globo	NT		
Tomada/espelho	OK		
outros			
Observação			
CLOSET	FOTO	SALA ()	FOTO
Armário		Piso	
Piso		Parede	
Parede		teto	
Teto		Porta	
Lustre/globo		Fechadura	
Tomada/espelho		Janela	
outros		Lustre/Globo	
Observação		Tomada/Espelho	
		Sacada	
		Outros	
		Observação	
DORMITÓRIO (Nº)	FOTO	SALA ()	FOTO
Piso	OK	Piso	
Parede	OK	Parede	
teto	OK	teto	
Porta	OK	Porta	
Fechadura	OK	Fechadura	
		Janela	
		Lustre/Globo	
		Tomada/Espelho	
		Sacada	
		Outros	
		Observação	
LAVABO	FOTO		
Apar.Sanitário			
Lavatório			
Gabinete			

LAVABO (Continuação)		FOTO	COZINHA (continuação)		FOTO
Armário			Piso		OK
Espelho			Parede/azulejo		OK
Acessórios WC			Teto		OK
Piso			Vitrô/janela		OK
Parede/azulejo			Porta		OK
Teto			Fechadura		*
Vitrô/janela			Globo		NT
Porta			Tomada/espelho		OK
Fechadura			outros	Fechadura com problema não abre	
Globo			Observação		
Tomada/espelho			DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA		FOTO
outros			Piso		OK
Observação			Parede		OK
			teto		OK
BANHEIRO SOCIAL		FOTO	Porta		OK
Apar.Sanitário			Fechadura		OK
Lavatório			Janela		OK
Gabinete			Armário		OK
Armário			Lustre/Globo		NT
Espelho			Tomada/Espelho		OK
Acessórios WC			Outros		
Piso			Observação		
Parede/azulejo			BANHEIRO ÁREA SERVIÇO		FOTO
Teto			Apar.Sanitário		OK
Vitrô/janela			Lavatório		OK
Porta			Gabinete		NT
Fechadura			Espelho		NT
Globo			Chuveiro		NT
Tomada/espelho			Piso		OK
outros			Parede/azulejo		OK
Observação			Vitrô/janela		NT
			Porta		OK
COZINHA		FOTO	Fechadura		OK
Armarios		NT	Globo		NT
Exaustor/coifa		OK	Tomada/espelho		
Gabinete			Obs.:		
Pia/cupa		OK	ÁREA DE SERVIÇO		FOTO
Torneira		OK			
Acessórios		NT			
Abast. Gás		OK			
Interfone		OK			
OBSERVAÇÕES					

1º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança 2 firma(s) de:
CESAR HANI ISSA E PEDRO PAULO ISSA*****
BARUERI, 11/08/2008. Em test. da Verdade.

Escrevente Autorizado
Emolumentos: R\$ 5,50 - SEM VALOR - Impressão: 2618537
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 63606-AA
Cod. Segurança: 202276532273357
Alameda Graça, 279 - Alphaville - Barueri - SP - Cep 06454-050 - Fone/Fax: 11 4166.7777 - www.cabelliaoedeborueri.com.br

FIRMA 2
0107AA063606

São Paulo, 28 de Maio de 2008.

Diogo Brito

VISTORIADOR

LOCADOR

LOCATÁRIO

Sr. Vistoriador: Anotar se possui ou não o item, o tipo e os estado de conservação.