



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº 3582

IMÓVEL (ENDEREÇO)

LOCADOR

LOCATÁRIO

DORMITÓRIO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº 02) (Continuação)		FOTO
Piso	Carpete Maciço desbotado/risca		Janela	OK	
Parede	OK Pintura nova		Armário	NT	
teto	OK " " " "		Lustre/Globo	OK	
Porta	OK " " " "		Tomada/Espelho	OK	
Fechadura	OK s/ chave		Outros		
Janela	OK		Observação		
Armário	NT		DORMITÓRIO (Nº)		FOTO
Lustre/Globo	OK		Piso		
Tomada/Espelho	OK		Parede		
Sacada	NT		teto		
Observação			Porta		
			Fechadura		
BANHEIRO (SUITE)		FOTO	Janela		
Apar.Sanitário	OK		Armário		
Lavatório	OK		Lustre/Globo		
Gabinete	NT		Tomada/Espelho		
Armário	NT		Outros		
Espelho	NT		Observação		
Banheira	NT		SALA (estm) ()		FOTO
Box	OK Vidro 5r (colado)		Piso	Carpete Maciço desbotado/risca	
Chuveiro	ducha 10. retira OK		Parede	OK Pintura nova	
✓ Acessórios WC	Saponeiros 2 un.		teto	OK " " " "	
Piso	Cerâmica		✓ Porta	OK segundo no piso	
✓ Parede/azulejo	OK 104 furos		Fechadura	OK	
Teto	Gesso Pintura 300		Janela	OK	
Vitrô/janela	OK		Lustre/Globo	OK	
Porta	OK		Tomada/Espelho	OK	
Fechadura	OK		Sacada	OK	
Globo	OK		Outros		
Tomada/espelho	OK		Observação		
✓ outros	torneira cromada solta		SALA ()		FOTO
Observação			Piso		
CLOSET		FOTO	Parede		
Armário			teto		
Piso			Porta		
Parede			Fechadura		
Teto			Janela		
Lustre/globo			Lustre/Globo		
Tomada/espelho			Tomada/Espelho		
outros			Sacada		
Observação			Outros		
DORMITÓRIO (Nº 02)		FOTO	Observação		
Piso	Carpete Maciço desbotado/risca		LAVABO		FOTO
Parede	OK Pintura nova		Apar.Sanitário		
teto	OK " " " "		Lavatório		
Porta	OK " " " "		Gabinete		
Fechadura	OK s/ chave				

