

№ 3742

IMÓVEL (ENDEREÇO) Apto 31- R. Senador Cesar Sacerda Vergueiro, 355
LOCADOR Edificio Fiesta
LOCATÁRIO

DORMITÓRIO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº)	FOTO
Piso			Janela <i>OK vidro OK</i>	
Parede			Armário <i>NT</i>	
teto			Lustre/Globo <i>OK</i>	
Porta			Tomada/Espelho <i>OK</i>	
Fechadura			Outros	
Janela			Observação	
Armário				
Lustre/Globo				
Tomada/Espelho				
Sacada				
Observação				
BANHEIRO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº)	
Apar.Sanitário			Piso <i>Taco sintético ruim</i>	
Lavatório			Parede <i>OK pintura nova</i>	
Gabinete			teto <i>forro de infiltração pintura nova</i>	
Armário			Porta <i>OK</i>	
Espelho			Fechadura <i>OK s/ chave</i>	
Banheira			Janela <i>OK vidro OK</i>	
Box			Armário <i>NT</i>	
Chuveiro			Lustre/Globo <i>OK</i>	
Acessórios WC			Tomada/Espelho <i>OK</i>	
Piso			Outros <i>Teto ponto de infil-</i>	
Parede/azulejo			Observação <i>TRAÇA</i>	
Teto				
Vitrô/janela				
Porta				
Fechadura				
Globo				
Tomada/espelho				
outros				
Observação				
			SALA ()	
			Piso <i>Taco sintético ruim</i>	
			Parede <i>OK pintura nova</i>	
			teto <i>forro infiltração pintura nova</i>	
			Porta <i>OK</i>	
			Fechadura <i>OK, fita</i>	
			Janela <i>OK vidro OK</i>	
			Lustre/Globo <i>OK</i>	
			Tomada/Espelho <i>OK</i>	
			Sacada <i>NT</i>	
			Outros <i>Teto c/ ponto de infiltração</i>	
			Observação <i>falta fechadura do</i>	
			<i>Meio</i>	
			SALA ()	
			FOTO	
CLOSET		FOTO	Piso	
Armário			Parede	
Piso			teto	
Parede			Porta	
Teto			Fechadura	
Lustre/globo			Janela	
Tomada/espelho			Lustre/Globo	
outros			Tomada/Espelho	
Observação			Sacada	
DORMITÓRIO (Nº)		FOTO	Outros	
Piso <i>Taco sintético ruim</i>			Observação	
Parede <i>OK pintura nova</i>			LAVABO	
teto <i>OK</i>			FOTO	
Porta <i>OK</i>			Apar.Sanitário	
Fechadura <i>OK s/ chave</i>			Lavatório	
			Gabinete	