



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº

IMÓVEL / ENDEREÇO		Apto 92 Rua Barão de Melgaço, 106		
LOCATÁRIA	VIVIANI AKEMI TANAKA			
LOCADORAS	SONIA MARIA DACARDIA ZANOTTI E VALERIA ZANOTTI			
DORMITÓRIO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01) - Continuação	FOTO
Piso			Janela Ok, vidro ok.	
Parede			Armário Ok, pintura suja	
teto			Lustre/Globo Ventilador de teto ok.	
Porta			Tomada/Espelho Ok.	
Fechadura			Outros	
Janela			Observação ARMARIO SOLTU NA PARTE DETRAS	
Armário			DORMITÓRIO (Nº 02)	FOTO
Lustre/Globo			Piso Carpete madeira com pontos descascado	
Tomada/Espelho			Parede Com furos, pintura boa	
Sacada			Teto Ok, pintura boa	
Observação			Porta Ok, pintura boa	
			Fechadura Ok, com chave	
BANHEIRO (SUITE)		FOTO	Janela Ok, vidro ok.	
Apar.Sanitário			Armário Ok, estantes de parede ok, pintura boa	
Lavatório			Lustre/Globo Luminária ok.	
Gabinete			Tomada/Espelho Ok.	
Armário			Outros	
Espelho			Observação ARMARIO C/ BURACO E QUEBRADO PORTA	
Banheira				
Box			SALA (01)	FOTO
Chuveiro			Piso Laminado com marcas	
Acessórios WC			Parede Com furos, pintura boa	
Piso			Teto Ok, pintura boa	
Parede/azulejo			Porta Ok, pintura boa	
Teto			Fechadura Miolo com problema	
Vitrô/janela			Janela Ok, vidros ok.	
Porta			Lustre/Globo Luminária ok	
Fechadura			Tomada/Espelho Ok.	
Globo			Sacada Não tem	
Tomada/espelho			Outros	
outros			Observação	
Observação				
CLOSET		FOTO	Piso	
Armário			Parede	
Piso			teto	
Parede			Porta	
Teto			Fechadura	
Lustre/globo			Janela	
Tomada/espelho			Lustre/Globo	
outros			Tomada/Espelho	
Observação			Sacada	
DORMITÓRIO (Nº 01)		FOTO	Outros	
Piso Carpete de madeira em bom estado			Observação	
Parede Com Furos, pintura boa			LAVABO	FOTO
Teto Ok. Pintura boa			Apar.Sanitário	
Porta Ok. Pintura boa			Lavatório	
Fechadura Ok. Com chave			Gabinete	

[illegible]

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.