



RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº
1487-42

IMÓVEL/END.	Apto 42 - Rua Francisca Miquelina, 80
LOCADOR	ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO
LOCATÁRIO	THAIRINE MARIA DA COSTA E EDER JUNIO MACHADO

DORMITÓRIO (SUITE)		FOTO	DORMITÓRIO (Nº 01) - Continuação		FOTO
Piso			Janela	Folhas com roldanas gasta	
Parede			Armário	Não tem	
Teto			Lustre/Globo	Não tem	
Porta			Tomadas/Espelho	Ok.	
Fechadura			Outros		
Janela			Observação		
Armário			DORMITÓRIO (Nº 02)		FOTO
Lustre/Globo			Piso	Ceramica velho	
Tomadas/Espelho			Parede	Ok. Pintura nova.	
Sacada			Teto	Ok. Pintura nova.	
Observação			Porta	Ok. Pintura nova	
			Fechadura	OK.	
BANHEIRO (SUITE)		FOTO	Janela	Vitro ok., vidros ok.	
Apar.Sanitário			Armário	Não tem	
Lavatório			Lustre/Globo	Não tem	
Gabinete			Tomadas/Espelho	Ok.	
Armário			Outros		
Espelho			Observação		
Banheira					
Box			SALA (01)		FOTO
Chuveiro			Piso	Taco com riscos, sintéko regular.	
Acessórios WC			Parede	Ok. Pintura nova.	
Piso			Teto	Ok. Pintura nova.	
Parede/azulejo			Porta	Não tem	
Teto			Fechadura	Não tem	
Vitrô/janela			Janela	Não tem	
Porta			Lustre/Globo	Não tem	
Fechadura			Tomadas/Espelho	Ok.	
Globo			Sacada	Não tem	
Tomadas/espelho			Outros		
Outros			Observação		
Observação					
			SALA (02)		FOTO
CLOSET		FOTO	Piso		
Armário			Parede		
Piso			Teto		
Parede			Porta		
Teto			Fechadura		
Lustre/globo			Janela		
Tomadas/espelho			Lustre/Globo		
Outros			Tomadas/Espelho		
Observação			Sacada		
			Outros		
DORMITÓRIO (Nº 01)		FOTO	Observação		
Piso	Taco com riscos, sintéko regular		LAVABO		FOTO
Parede	Ok. Pintura nova.		Apar.Sanitário		
Teto	Ok. Pintura nova.		Lavatório		
Porta	Quebrada junto fechadura		Gabinete		
Fechadura	Ok. Com chave				

