



# RELATÓRIO DE VISTORIA IMÓVEL

Nº  
1488-14

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| IMÓVEL/END. | Apto 14 - Rua Vigário Albernaz, 282          |
| LOCADOR     | ESPÓLIO DE VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO |
| LOCATÁRIOS  | TABATHA INGRID RIBEIRO COSTA                 |
|             | BRUNO BORGES COSTA                           |
|             | MÔNICA DOS SANTOS RIBEIRO                    |

| DORMITÓRIO (SUITE) |                                      | FOTO | DORMITÓRIO (Nº 01) - Continuação |                                                | FOTO |
|--------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Piso               |                                      |      | Janela                           | Ok. Vidros ok                                  |      |
| Parede             |                                      |      | Armário                          | Ok. Portas uma está queb. necessita de pintura |      |
| Teto               |                                      |      | Lustre/Globo                     | Ok.                                            |      |
| Porta              |                                      |      | Tomadas/Espelho                  | Ok.                                            |      |
| Fechadura          |                                      |      | Sacada                           | Não tem.                                       |      |
| Janela             |                                      |      | Observação                       |                                                |      |
| Armário            |                                      |      | DORMITÓRIO (Nº 02)               |                                                | FOTO |
| Lustre/Globo       |                                      |      | Piso                             | Taco sintéko ruim, rodapé está ruim            |      |
| Tomadas/Espelho    |                                      |      | Parede                           | Ok. Necessita de pintura                       |      |
| Sacada             |                                      |      | Teto                             | Ok. Necessita de pintura                       |      |
| Observação         |                                      |      | Porta                            | Ok. Necessita de pintura                       |      |
|                    |                                      |      | Fechadura                        | Ok.                                            |      |
| BANHEIRO (SUITE)   |                                      | FOTO | Janela                           | Ok. Vidros ok                                  |      |
| Apar.Sanitário     |                                      |      | Armário                          | Ok. Portas necessita de pintura                |      |
| Lavatório          |                                      |      | Lustre/Globo                     | Ok.                                            |      |
| Gabinete           |                                      |      | Tomadas/Espelho                  | Ok.                                            |      |
| Armário            |                                      |      | Sacada                           | Não tem.                                       |      |
| Espelho            |                                      |      | Observação                       |                                                |      |
| Banheira           |                                      |      | SALA ( 01 )                      |                                                | FOTO |
| Box                |                                      |      | Piso                             | Taco sintéko ruim, rodapé ruim.                |      |
| Chuveiro           |                                      |      | Parede                           | Pontos infiltração necessita de pintura        |      |
| Acessórios WC      |                                      |      | Teto                             | Ok. Necessita de pintura                       |      |
| Piso               |                                      |      | Porta                            | Ok. Necessita de pintura                       |      |
| Parede/azulejo     |                                      |      | Fechadura                        | Ok.                                            |      |
| Teto               |                                      |      | Janela                           | Ok. Vidros ok.                                 |      |
| Vitrô/janela       |                                      |      | Lustre/Globo                     | Ok.                                            |      |
| Porta              |                                      |      | Tomada/Espelho                   | Ok.                                            |      |
| Fechadura          |                                      |      | Sacada                           | Não tem                                        |      |
| Globo              |                                      |      | Outros                           |                                                |      |
| Tomada/espelho     |                                      |      | Observação                       |                                                |      |
| Outros             |                                      |      | SALA ( 02 )                      |                                                | FOTO |
| Observação         |                                      |      | Piso                             |                                                |      |
| CLOSET             |                                      | FOTO | Parede                           |                                                |      |
| Armário            |                                      |      | Teto                             |                                                |      |
| Piso               |                                      |      | Porta                            |                                                |      |
| Parede             |                                      |      | Fechadura                        |                                                |      |
| Teto               |                                      |      | Janela                           |                                                |      |
| Lustre/globo       |                                      |      | Lustre/Globo                     |                                                |      |
| Tomadas/espelho    |                                      |      | Tomadas/Espelho                  |                                                |      |
| Outros             |                                      |      | Sacada                           |                                                |      |
| Observação         |                                      |      | Outros                           |                                                |      |
| DORMITÓRIO (Nº 01) |                                      | FOTO | Observação                       |                                                |      |
| Piso               | Taco sintéko ruim                    |      | LAVABO                           |                                                | FOTO |
| Parede             | Pontos infiltração necessita pintura |      | Apar.Sanitário                   |                                                |      |
| Teto               | Ok. Necessita de pintura             |      | Lavatório                        |                                                |      |
| Porta              | Ok. Necessita de pintura             |      | Gabinete                         |                                                |      |
| Fechadura          | Ok.                                  |      |                                  |                                                |      |

[illegible]

Sr. Vistoriador: Não existindo o item: Anotar "NT". Existindo o item, anotar o tipo, material e o estado de conservação. Tirar foto.